

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
66		K-2324
Kfz-bzw. Gerätetyp		
LKW Kipper mit Kran		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
05.12.2005	89822	
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
01.10.2015		2013

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

SP überfällig – HU Plus durchführen	Ca 200 €
AU durchführen	Ca 70 €
Tachoprüfung durchführen	Ca 200 €
UVV durchführen	Ca 85 €
E-Anlage instandsetzen (Licht teilweise o.F und einstellen)	Ca. 80 €
Spurstange erneuern	Ca 200 €
Schubstange erneuern	Ca 200 €
Ladeboden ist „gewellt“	
Seitenbracken links und rechts stark verrostet	
Heckbrackenverschluss verbogen	Ca 25 €
Verteilerdose hinten neu befestigen	Ca 50 €
Beim Kran muss Warnfolie an den Stützen erneuert werden	Ca 100 €
Hydraulikölverlust an Stütze beseitigen	Ca 150 €

Überschlägige Kosten:	ca.	€ 1360,00
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		Jahre
Fazit: Auf Grund des hohen Alters und der zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
66		K-2355
Kfz-bzw. Gerätetyp		
LKW Kipper		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
10.02.2006	92489	
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
01.07.2015		2014

## Mängelbeurteilung:

## 1. Allgemeinzustand:

Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

SP überfällig – HU Plus durchführen	Ca 200,00 €
AU durchführen	Ca 70,00 €
Tachoprüfung durchführen	Ca 200,00 €
UVV durchführen	Ca 85,00 €
E-Anlage instandsetzen (Licht teilweise o.F)	Ca. 80,00 €
Spurstange erneuern	Ca 200,00 €
Schubstange erneuern	Ca 200,00 €
Inspektion durchführen	Ca 550,00 €
Stabigummis HA und VA erneuern	Ca 300,00 €
Motorölverlust beseitigen	
Hydraulikölverlust Bereich HA beseitigen	
Haltegriffe Fahrerseite befestigen	Ca 30,00 €
Türgummis links und rechts erneuern	Ca 200,00 €
Warnfolie erneuern	Ca 100,00 €
Spiegelabdeckungen links und rechts erneuern	Ca 40,00 €

Überschlägige Kosten:	ca.	€ 2255,00
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		Jahre
Fazit: Auf Grund des hohen Alters und der zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
66		K-2370
Kfz-bzw. Gerätetyp		
LKW		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
22.02.2006	81.350	
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
01.02.2016		2014

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren

Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

Tankstutzen abdichten bzw erneuern

ca 150,00€

Überschlägige Kosten:	ca.	€ 150,00
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		Jahre
Fazit: Auf Grund des hohen Alters und der zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
66		K-2373
Kfz-bzw. Gerätetyp		
<b>Schaufellader</b>		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
01.08.2006		2205
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
01.06.2015		2015

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

E-Anlage instandsetzen (Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer instandsetzen)

Ca. 60,00€

Umlenkhebel ausgeschlagen (Bolzen und Lager erneuern)

Ca 200,00€

Überschlägige Kosten:	ca.	€ 260,00
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		Jahre
Fazit: Auf Grund des hohen Alters und der zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
66		K-LN 6605
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Transit/Tourneo 2,2		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
26.05.2008	136500	
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
01.07.2016		2014

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf ( Schweller eingedrückt ).

Lenkrad stark abgenutzt	250,00
Kupplung macht Geräusche ( Ausrücklager )	1200,00

Überschlägige Kosten:	ca.	€1750,00
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		Jahre
Fazit: Auf Grund des hohen Alters und der zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		