

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Informationen zu Baumfällungen

im Jahr 2016,

Baumfällungen nach Bezirken

1	Innenstadt	14
2	Rodenkirchen	29
3	Lindenthal	105
4	Ehrenfeld	14
5	Nippes	16
6	Chorweiler	21
7	Porz	60
8	Kalk	9
9	Mülheim	95

Ersatzpflanzungen

in der Nähe	67
Ja	125
Nein	171

Baumfällungen nach Gründen (Mehrfachnennungen)

Fällanträge	88
Unfallschäden	9
Wurzelschäden	96
Stammschäden	146
Kronenschäden	116
Windbruch	25
Abgestorben	107
Schaden verursachen	35

Baumfällungen nach Objekttypen

Fluß/ Bach	1
Friedhof	16
Gebäude/ Schule/ Heim	44
Grünanlage	129
Kinderspielplatz	18
Sondergärten	6
Sportanlage	8
Straße/Platz	141

Baumfällungen insgesamt 363



Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Informationen zu Baumfällungen

Herr Meindl
 0221-221-34801
 Joerg.Meindl@Stadt-Koeln.de
 14.12.2016

Fällmonat	Anlage / Objekt	Anzahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nachpflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
-----------	-----------------	--------	--------------	-------------------	----------------------	------------	---------------------------------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-------------	---------------	------------	-------------

Fällanträge

nach § 6 (2) oder (3) der Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Fluß/ Bach

Bezirk: 9

10.2016	Kemperbach Dellbrück	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Schwarz-Erle, Rot-Erle Stammumfang:120 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Fällantrag wegen Schäden an der Wurzel und Beeinträchtigungen des Wintergartens.					
---------	----------------------	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------------------------	--



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Gebäude/ Schule/ Heim														
Bezirk:														
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:140 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung mehrstämmig (60/80)	
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:280 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung mehrstämmig (60/2x70/80)	
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:200 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung mehrstämmig (2x30/60/80)	
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:250 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung mehrstämmig (2x40/2x50/70)	
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:145 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung	
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Silberpappel Stammumfang:120 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung	
12.2016	Flüchtlingsunterkunft Josef-Kallscheuer-Str. Sürth	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:285 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüchtlingsunterbringung mehrstämmig (125/160)	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 1															
10.2016	BBS 12 Perlengraben Altstadt/Süd	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Eibe Stammumfang:90 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Nein	<input type="checkbox"/>	Die Fällung erfolgt im Rahmen der Generalinstandsetzung der Schule. Der Baum steht im Bereich einer neu geplanten Rampe.
10.2016	BBS 12 Perlengraben Altstadt/Süd	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:130 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Nein	<input type="checkbox"/>	Der Baum ist bereits abgestorben.
10.2016	BBS 12 Perlengraben Altstadt/Süd	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:215 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Nein	<input type="checkbox"/>	Fällung Aufgrund der Generalinstandsetzung der Schule. Im Wurzelbereich wird ein neuer Kanal verlegt.



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 8															
10.2016	Katholische Grundschule Forststr. He Rath/Heumar	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:145 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Fällung im Rahmen der Sanierung der Grundschule, wegen Abgrabungen am Gebäude.
10.2016	Katholische Grundschule Forststr. He 20 Rath/Heumar	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:145 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Fällung im Rahmen der Sanierung der Grundschule, Baum ist nicht mehr verkehrssicher (Fäulnis im Wurzelbereich)
10.2016	Katholische Grundschule Forststr. He 20 Rath/Heumar	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:270 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Fällung im Rahmen der Sanierung der Grundschule, Fäulnis, Gefährdung der Verkehrssicherheit
10.2016	Katholische Grundschule Forststr. He 20 Rath/Heumar	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Sommer-Eiche, Stieleiche Stammumfang:148 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Ja	<input type="checkbox"/>	Fällung im Rahmen der Sanierung der Grundschule
10.2016	Katholische Grundschule Forststr. He Rath/Heumar	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:260 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Ja	<input type="checkbox"/>	Fällung im Rahmen der Sanierung der Grundschule



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 9														
06.2016	Gemeinschaftsgrundschule Horststr. 1 Mülheim	1	26	<input checked="" type="checkbox"/>	Birke Stammumfang:94 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Kopernikusstr. 40 Buchforst	1	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:78 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Brandkrustenpilz	
06.2016	Schule, Urnenstr. 7 Dellbrück	1	30	<input checked="" type="checkbox"/>	Fichte Stammumfang:95 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Schule, Urnenstr. 7 Dellbrück	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanne Stammumfang:125 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Schule für Lernbehinderte Thymianweg Höhenhaus	1	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:62 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:100 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften	
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Schwarz-Erle, Rot- Erle Stammumfang:50 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften	
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:160 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Mehrstämmig (50/45/25/25/15 cm) IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:185 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:70 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:135 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeine Esche Stammumfang:90 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:105 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:125 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:175 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	8		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:75 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
06.2016	Horststr. 1 Mülheim	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:141 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Nein	<input type="checkbox"/>	Brandkruste



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
06.2016	Horststr. 1 Mülheim	1	28	<input checked="" type="checkbox"/>	Birke Stammumfang:47 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Weitreichende Stammschäden	
06.2016	Horststr. Mülheim	1	52	<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:125 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Starke Stammschäden	
06.2016	Gemeinschaftshauptschule Tiefentalstr. Mülheim	1	90	<input checked="" type="checkbox"/>	Crataegus, Dorn Stammumfang:78 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		

Sondergärten

Bezirk: 7

12.2016	Pfarrer Nikolaus Vogt Weg Westhoven Westhoven	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:45 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Neubau Hochwasserpumpwerk der StEB
12.2016	Pfarrer Nikolaus Vogt Weg Westhoven Westhoven	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:90 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Neubau Hochwasserpumpwerk der StEB
12.2016	Pfarrer Nikolaus Vogt Weg Westhoven Westhoven	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:60 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Neubau Hochwasserpumpwerk der StEB
12.2016	Pfarrer Nikolaus Vogt Weg Westhoven Westhoven	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:75 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Neubau Hochwasserpumpwerk der StEB
12.2016	Pfarrer Nikolaus Vogt Weg Westhoven Westhoven	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Tanne Stammumfang:90 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Neubau Hochwasserpumpwerk der StEB



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Urfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Sportanlage															
Bezirk: 9															
11.2016	Sportanlage Herler Ring 176 Buchheim	4		<input checked="" type="checkbox"/>	Ahom Stammumfang:150 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Ja	<input type="checkbox"/>	Neubau Vereinssportzentrum MTV Mülheim 1850 Nach Neugestaltung Ersatzpflanzung auf dem Vereinsgelände
11.2016	Sportanlage Herler Ring 176 Buchheim	3		<input checked="" type="checkbox"/>	Pappel Stammumfang:330 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Ja	<input type="checkbox"/>	Neubau Vereinssportzentrum MTV Köln 1850 Nach Neugestaltung Ersatzpflanzung auf dem Vereinsgelände
11.2016	Sportanlage Herler Ring 176 Buchheim	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:220 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							Ja	<input type="checkbox"/>	Neubau Vereinssportzentrum MTV Köln 1850 Nach Neugestaltung Ersatzpflanzung auf dem Vereinsgelände



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Straße/Platz														
Bezirk: 1														
11.2016	Rudolfplatz Altstadt/Süd	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Amberbaum Stammumfang:150 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Bauantrag 63/C11/0182/2016
11.2016	Rudolfplatz Altstadt/Süd	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:390 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Bauantrag 63/C11/0182/2016
11.2016	Rudolfplatz Altstadt/Süd	5		<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:190 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Bauantrag 63/C11/0182/2016
Bezirk: 2														
10.2016	Unter den Birken Hahnwald	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:240 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgrund einer neu geplanten Zufahrt, die den Baum zu stark schädigen würde, muss der Baum entfernt werden.
10.2016	Unter den Birken Hahnwald	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:270 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgrund einer neu geplanten Zufahrt, die den Baum zu stark schädigen würde, muss der Baum entfernt werden.
Bezirk: 3														
02.2016	Statthalterhofallee 39/41 Junkersdorf	1	U6 306.05	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:250 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Baum gehört zur als Naturdenkmal geschützten Allee aus ca. 180 Linden



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 5														
11.2016	Baudriplatz Nippes 17	3		<input checked="" type="checkbox"/>	Silber-Ahorn Stammumfang:101 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Insgesamt 3 Bäume müssen wegen Sanierungsarbeiten an der Kirche St. Marien entfernt werden. 1 Ahorn, 1 Eibe, sowie 1 Linde.	
08.2016	Johannes-Müller-Str. Riehl 44	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:56 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Robinie soll zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges für die Johannes-Müller-Str. 44 entfernt werden.	
10.2016	Theklastr. Weidenpesch	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:139 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Der Stammumfang des 2. Baumes beträgt 51 cm. Die Bäume müssen wegen Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten entfernt werden.	
Bezirk: 6														
11.2016	Mercatorstr. Chorweiler	5		<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:85 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	4 Hainbuchen und 1 Birke mit Stammumfängen zwischen 55 und 85 cm müssen für die Erneuerung einer 10kV-Leitung entfernt werden.	
Bezirk: 7														
02.2016	Carlebachstr. Eil	1	G3	<input type="checkbox"/>	Schnurbaum Stammumfang:105 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Massive Wurzelhebung mit akuter Unfallgefahr.	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 9														
07.2016	Mülheimer Freiheit Mülheim	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Großblättrige Sommerlinde Stammumfang:210 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Neupflanzung nach Sanierung Mülheimer Brücke	
07.2016	Mülheimer Freiheit Mülheim	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Großblättrige Sommerlinde Stammumfang:140 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Nachpflanzung nach Sanierung der Mülheimer Brücke	
07.2016	Mülheimer Freiheit Mülheim	1		<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:140 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Neupflanzung nach Sanierung der Mülheimer brücke	
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeine Esche Stammumfang:90 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB	
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Pappel Stammumfang:300 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB	
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Pappel Stammumfang:30 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB	
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:70 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB Sämling, abgängig	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------------	------------	---------------------------------------	---------------	--------------	-----------	------------------------------	--------------------	------------	-------------

Baumfällungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

bei geschützten Bäumen nach § 4 (3), (4) oder (6) der Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Friedhof

Bezirk:

10.2016	Friedhof Weiden (neu)	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Doppelstamm 2x 150cm Umfang Nach eingehender Untersuchung vom Hubsteiger aus mehrere Astwunden mit tiefer Einmorschung nicht Standsicher
---------	-----------------------	---	--	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 2														
06.2016	Sürther Str. (Rodenkirchen) Rodenkirchen	1		<input type="checkbox"/>	Sommer-Eiche, Stieleiche Stammumfang:105 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Am Steinneuerhof Rondorf	1		<input type="checkbox"/>	Blut-Pflaume Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Am Steinneuerhof Rondorf	1		<input type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Am Steinneuerhof Rondorf	1		<input type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Kölnstr. Sürth	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Kölnstr. Sürth	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Kölnstr. Sürth	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Im Salzgrund Weiß	1		<input type="checkbox"/>	Baumhasel Stammumfang:110 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baum- schutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
06.2016	Im Salzgrund Weiß	1		<input type="checkbox"/>	Baumhasel Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Bezirk: 3															
09.2016	Friedhof Melaten Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Amerikanische Rot- Eiche Stammumfang:290 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Riesenporlingbefall
Bezirk: 7															
07.2016	Alfred-Nobel-Str. Porz	1		<input type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
07.2016	Alfred-Nobel-Str. Porz	1		<input type="checkbox"/>	Tanne Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
09.2016	Friedhof Wahn Wahn	1		<input type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:350 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	weit fortgeschrittener Riesenporling
09.2016	Friedhof Wahn Wahn	1		<input type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:360 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Riesenporling
05.2016	Burgweg Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Grünanlage														
Bezirk: 1														
11.2016	Hiroshima-Nagasaki-Park Dürener Str./Bachemer Str.	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:159 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>		
Bezirk: 1														
06.2016	Deutzer Werft Deutz	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Pappel Stammumfang:300 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		Krone teilweise abgestorben, kein Ersatz wegen Baumaßnahme
04.2016	Römerpark Neustadt/Süd	1	86	<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:280 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		Torso! Wegen geschl. Kronendach nicht sinnvoll. Massariabefall.
Bezirk: 2														
06.2016	Kyllstr. (Rodenkirchen) Rodenkirchen	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:160 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Kyllstr. (Rodenkirchen) Rodenkirchen	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baum- schutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 3														
04.2016	Am Römerhof Junkersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	aufgerissener Druckzwiesel	
12.2016	Waldsiedlung Junkersdorf Junkersdorf	3		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:115 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Abgängig, zu enger Stand,	
12.2016	Salzburger Weg bis Parkplatz 13 Junkersdorf	3		<input type="checkbox"/>	Verschiedene Stammumfang:135 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	3 Stck. Zu enger Stand, 1 mit Kronenschäden, 2 Mit extremen Schrägstand zum Parkplatz und Nachbargrundstück.	
11.2016	Salzburger Weg bis Parkplatz 13 Junkersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Pappel Stammumfang:175 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Abgängig	
12.2016	Salzburger Weg bis Parkplatz 13 Junkersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Silberpappel Stammumfang:230 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall am Stammfuß	
10.2016	Dürener Str. Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Sommer-Eiche, Stieleiche Stammumfang:188 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Eiche mit durchgehendem Stammriß, in der Stadtwalderweiterung Nähe Dürener Straße	
05.2016	Stadtwald Lindenthal	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:210 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	starker Befall mit Brandkruste, daher sofortige Fällung nach Resi-Untersuchung.	
10.2016	Stadtwald Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:135 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	abgestorben	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
08.2016	Stadtwald Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Wurzteller angeschoben, mit starkem Schiefstand in Richtung der Bebauung und der Kinder-Sandkiste.	
08.2016	Stadtwald Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Wurzteller stark angeschoben, Baum droht auf Gebäude zu fallen.	
09.2016	Stadtwalderweiterung Militärringstr. Lindenthal Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:300 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Riesenporling	
12.2016	Clarenbachkanal Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:220 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Auftreten von Austerseitlingen als Sekundärschädigung nach Pseudomonas-Befall.	
12.2016	Stadtwald Lindenthal	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:215 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	abgängig+starker Schiefstand	
12.2016	Stadtwald Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:260 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	abgängig, starke Stammschäden	
07.2016	Aachener Str. Müngersdorf	1	118	<input checked="" type="checkbox"/>	Esche Stammumfang:172 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall Lackporling	
06.2016	Aachener Str. Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Eiche Stammumfang:305 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Nach Gutachten und Zugversuch nicht Standsicher	
06.2016	Aachener Str. Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Eiche Stammumfang:354 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Nach Gutachten und Zugversuch nicht Standsicher	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baum- schutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfall-schaden	Wurzelschäden	Stamm-schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
06.2016	Lovis-Corinth-Str. Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Rundblättrige Rotbuche Stammumfang:276 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
11.2016	Äußerer Grüngürtel Müngersdorf (Nordfeld) Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:248 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall Riesenporling	
09.2016	Äußerer Grüngürtel Müngersdorf (Nordfeld) Müngersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Riesenporling Befall	
09.2016	Junkersdorfer Str. Müngersdorf Müngersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Ulme, Rüster Stammumfang:175 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Steht zu nah an einem Gebäude	
09.2016	Junkersdorfer Str. Müngersdorf Müngersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:235 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Im Sturm auseinander gebrochen	
09.2016	Junkersdorfer Str. Müngersdorf Müngersdorf	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Ausgefallter Wurzelstock	
09.2016	Junkersdorfer Str. Müngersdorf Müngersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Steht zu nah an einem Gebäude	
11.2016	Äußerer Grüngürtel Müngersdorf (Nordfeld) Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:166 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall Riesenporling Abgestorben	
11.2016	Äußerer Grüngürtel Müngersdorf (Nordfeld) Müngersdorf	1	23	<input type="checkbox"/>	Amerikanische Rot- Eiche Stammumfang:264 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall Hallimasch Stamm einseitig Morsch	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallsschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
11.2016	Äußerer Grüngürtel Müngersdorf (Nordfeld) Müngersdorf	1	25	<input type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:232 cm	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall Hallimasch	
11.2016	Äußerer Grüngürtel Müngersdorf (Nordfeld) Müngersdorf	2		<input type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:220 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Eigerissener Zwiesel Akute Unfallgefahr	
07.2016	Walter-Binder-Weg Müngersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Aufgerissener Stamm mit Pilzbefall	
07.2016	Walter-Binder-Weg Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:257 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Morschung im Stamm, Pilzbefall	
07.2016	Walter-Binder-Weg Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Birke Stammumfang:172 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Ausgebrochne Krone, Stamm aufgerissen	
09.2016	Walter-Binder-Weg Müngersdorf	1		<input type="checkbox"/>	Esche Stammumfang:210 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Abgängig	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 4														
09.2016	Feltenstr. bis Alter Friedhof Bickendorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:176 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Baum steht an der Schule auf dem alten Friedhof Feltenstr.	
12.2016	Hermann-Josef-Hieronymi-Park Ossendorf	7		<input checked="" type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:100 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Bäume stehen im Bestand am Gebäude und verursachen Schäden	
09.2016	Hard'sche Grube Vogelsang	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:204 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Ausgebrochener Druckzwiesel und Pilzbefall im Wurzelstock Doppelstamm	
Bezirk: 6														
12.2016	Geiersbergstr. Blumenberg Grünzug Blumenberg	7		<input type="checkbox"/>	Korkenzieher Weide Stammumfang:45 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Marode Weiden stehen überhängend an der Grundstücksgrenze zu privaten Nachbarn	
11.2016	Geiersbergstr. Blumenberg Grünzug Blumenberg	7		<input type="checkbox"/>	Weide Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Bäume sind Marode mit Stammschäden an der Grundstücksgrenze zu den Anliegern, sind nicht mehr Verkehrssicher	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 7														
07.2016	Bonner Str. (Porz) Eil	1		<input type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
05.2016	Wahnheider Str. Poll	2		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:250 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:225 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:315 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Amberbaum Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Pappel Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:250 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	An der Groov Zündorf	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:230 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>		
Bezirk: 9															
12.2016	Peter-Griß-Str. Flittard	4		<input type="checkbox"/>	Verschiedene Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	in der Nähe	<input type="checkbox"/>	1 Traubenkirsche mit Hohlklang & Pilzfruchtkörpern auf der Rinde; 1 Pappel steht 1 m vom Privatgrdst. entfernt & bildet im Garten Wurzelbrut	
04.2016	Bruder-Klaus-Platz Mülheim	11		<input type="checkbox"/>	Verschiedene Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Die Bäume der Grünanlage sind nicht standsicher. Keine Ersatzpflanzung nicht möglich wegen zu dichtem Stand/Konkurrenz.	
12.2016	Jan-Wellem-Str. Stadtgarten Mülheim Mülheim	34		<input checked="" type="checkbox"/>	Verschiedene Stammumfang:70 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	in der Nähe	<input type="checkbox"/>	7 Bäume 70-130cm Stammdurchmesser einige Bäume wurden bereits eingekürzt und müssen jetzt gefällt werden	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Kinderspielplatz														
Bezirk: 1														
11.2016	Butzweilerhof / Rita-Maiburg-Str.	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:230 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, nicht mehr bruchsicher, Gutachten liegt vor	
Bezirk: 2														
07.2016	Im Dau Altstadt/Süd	1	27	<input type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:172 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		
Bezirk: 2														
09.2016	Am Magerhof Meschenich	1		<input type="checkbox"/>	Silber-Weide Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
09.2016	Kiefernweg Rodenkirchen Rodenkirchen	1		<input type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:180 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		
Bezirk: 3														
12.2016	Lindenthalgürtel / Hans-A.-Müllerheim- Park Lindenthal	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:220 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	abgängig	
10.2016	Kämpchensweg Müngersdorf Müngersdorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:265 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall im Wurzelbereich (Riesenporling) Schrägstand zum Kinderspielplatz	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 4														
07.2016	Tucholskystr. Bocklemünd/Mengenich	1	2	<input type="checkbox"/>	Silber-Ahorn Stammumfang:147 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Wg. Kanalbauarbeiten muss der Baum gefällt werden.
11.2016	Hansemannstr. / Philippstr. Ehrenfeld Ehrenfeld	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Silber-Ahorn Stammumfang:190 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Der Baum steht unmittelbar an der Begrenzungsmauer, welche durch das Wurzelwerk des Baumes verursacht, einen durchgehenden Riß aufweist.
06.2016	Willi-Sieke-Str. Ossendorf Ossendorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:100 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Stammfäule, kein Ersatz wegen Dichtstand
Bezirk: 6														
06.2016	Behringweg Pesch	1		<input type="checkbox"/>	Europäische Lärche Stammumfang:100 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Lärche muss an der Grundstücksgrenze gefällt werden , da sie Schräg mit Stammschaden zum Nachbarn steht



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 7														
06.2016	Martin-Luther-Str. (Eil) Eil	1		<input type="checkbox"/>	Sal-Weide Stammumfang:40 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
07.2016	Martin-Luther-Str. (Eil) Eil	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Martin-Luther-Str. (Eil) Eil	1		<input type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
05.2016	Martin-Luther-Str. (Eil) Eil	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:100 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
12.2016	Frongasse Langel Langel	1		<input type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:200 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
11.2016	Frongasse Langel Langel	1		<input type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:200 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Hinter den Höfen Wahn	1		<input type="checkbox"/>	Rot-Buche Stammumfang:190 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
05.2016	Kirchstr. (Zündorf) Zündorf	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Straße/Platz														
Bezirk: 2														
12.2016	Leyboldstr. Marienburg 64	1	U8	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:165 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Schwefelporling am Stammfuß	
06.2016	Am Lennartzhof 37 Rodenkirchen	1		<input type="checkbox"/>	Kugelrobinie Stammumfang:45 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		
05.2016	Gudrunstr. Ro Rodenkirchen	1	15	<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:160 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		
05.2016	Mettfelder Str. 12 Rodenkirchen	1	G2	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	ausgedehnte Fäulnis im Stammfußbereich. Standsicherheit nicht mehr gegeben	
05.2016	Nibelungenweg Rodenkirchen	1	U5	<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:95 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 3														
02.2016	Maarweg 24 Braunsfeld	1	G7	<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Massariabefall ist auf den Hauptstamm übergegangen. Zunehmende Bruchgefahr. Weil nur noch ein Torso bliebe Schnittmaßnahmen nicht sinnvoll.	
09.2016	Braunstr. Braunsfeld Fr.-Schmidt-Str. 50a	1	G2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kugelrobinie Stammumfang:80 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Baum neigt sich in Richtung einer großen, vermorschenden Stammfußwunde. Standsicherheit nicht mehr gegeben.	
11.2016	Melatengürtel Braunsfeld hin. Nr.10, Insel	1	GM1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:80 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Schwächerlicher, m. erhebl. Totholz bestückter Baum mit vier ausgedehnten Wunden an Stamm u. Stammfuß. Kronenpflegerische Maßnahmen sinnlos.	
09.2016	Friedrich-Schmidt-Str. Braunsfeld ggü Voigtelstr. 2	1	U115	<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:95 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Baum so gut wie abgestorben. Kein Ersatz wegen starker Konkurrenz aus der Parkanlage	
08.2016	Raschdorffstr. Braunsfeld 26	1	G27	<input checked="" type="checkbox"/>	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Baum so gut wie tot. Wg. der erhebl. Totholzmenge kann die Fällung nicht aufgeschoben werden. Z.Z. keine Ersatzpflanzung wg. starker Konkurrenz	
02.2016	Frankenstr. (Junkersdorf) 18 Junkersdorf	1	G13	<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Stammwunde i. d. Stammitte ist so stark eingefault, dass keine Bruchsicherheit mehr besteht.	
07.2016	Marsdorfer Str. ggü 57 Junkersdorf	1	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Lackporlingsbefall im statisch relevanten Wurzelbereich. Standsicherheit nicht mehr gegeben. Zurzeit keine Ersatzpflanzung wg. Konkurrenz.	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Schaden verursachend								Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
						Fällantrag	Unfall-schaden	Wurzelschäden	Stamm-schäden	Windbruch	Kron-schäden	Abgestorben				
05.2016	Mohnweg (Junkersdorf) 6 Junkersdorf	1	G1	<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
02.2016	Mohnweg (Junkersdorf) 38 Junkersdorf	1	G22	<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Lackporlingsbefall. Keine Standsicherheit mehr.	
02.2016	Mohnweg (Junkersdorf) hi. Blumenallee Junkersdorf	1	G20	<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Mehrere Stammwunden, die in Verbindung stehen, sind so stark eingefault, dass keine Bruchsicherheit mehr besteht.	
06.2016	Sterrenhofweg 39 Junkersdorf	1	U7	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Verkehrssicherheit bis Ende der Vogelschutzzeit gegeben.					
10.2016	Sterrenhofweg 41 Junkersdorf	1	U9	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:75 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Verkehrssicherheit bis zum Ende der Vogelschutzzeit gegeben.					
08.2016	Emmy-Noether-Str. Junkersdorf vor Kreisel	1	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Pyramiden-Eiche, Säulen-Eiche Stammumfang:65 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
08.2016	Max-Planck-Str. Md Junkersdorf 37 b, v. Einfahrt	1	U24	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:110 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt unter intensiver Totholzbildung ab.					
10.2016	Horbeller Str. Junkersdorf ggü 2-4	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Walnuß Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Stammfuß zu 2/3 abgestorben, vermutl. Hallimasch-Befall. Standsicherheit nicht mehr gegeben. Kein regulärer Standort, daher kein Ersatz.	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Schaden verursachend							Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen	
						Fällantrag	Unfall-schaden	Wurzelschäden	Stamm-schäden	Windbruch	Kron-schäden	Abgestorben				
08.2016	Salzburger Weg Junkersdorf neben E.-Lang-Str.10	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Amerikanische Rot-Eiche Stammumfang:95 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
02.2016	August-Macke-Str. ggü 5 Klettenberg	1	1	<input type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:165 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Zwieselbereich abgestorben + vermorscht. Keine Bruch-sicherheit mehr. Zurzeit keine Ersatzpflanzung wg. starker Konkurrenz.
03.2016	Petersbergstr. 71/73 Klettenberg	1	U43	<input type="checkbox"/>	Echter Rotdorn Stammumfang:35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum weitestgehend abgestorben. Pflegemaßnahmen sinnlos.					
02.2016	Siebengebirgsallee 129 Klettenberg	1	U66	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammfuß und Baum in weiten Teilen abgestorben.					
02.2016	Siebengebirgsallee 102 a Klettenberg	1	G52	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Am Stammfuß kaum noch belebte Stellen.
02.2016	Siebengebirgsallee 38 Klettenberg	1	G15	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:185 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab.
02.2016	Siebengebirgsallee 21a/23 Klettenberg	1	U9	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:235 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammfuß und Baum in weiten Teilen abgestorben.
08.2016	Nonnenstrombergstr. Klettenberg 13	1	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Zierkirsche 'Spire' Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	abgestorben					



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
01.2016	An St.Laurentius vor 1 Lindenthal	1	6	<input type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:95 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Krone stirbt partiell großvolumig ab. Diverse offene Nekrosen an kronenbildenden Ästen. Vermutlich Verticilliumbefall.
02.2016	Dürener Str. 78 Lindenthal	1	G21	<input type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:110 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Trametenbefall an mehreren Stellen des Stammfußes.
02.2016	Freiligrathstr. ggü 12 Lindenthal	1	U5	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Linde m. ausgedehnter Stammwunde hat Lackporlingsbefall am Stammfuß. Keine Standsicherheit mehr.
02.2016	Friedrich-Schmidt-Str. 9/11 Lindenthal	1	U8	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammwunde (mit Schuppigem Porling) ist mittlerweile so weit eingefault, dass keine Bruchsicherheit mehr gegeben ist.
02.2016	Kinkelstr. ggü 24 Lindenthal	1	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Amerikanische Rot- Eiche Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Vitalitätsschwacher Baum m. ausgeprägtem Lackporlingsbefall. Keine Standsicherheit mehr. Keine Nachpflanzung wg. starker privater Konkurrenz
09.2016	Stadtwaldgürtel Lindenthal 52	1	MG50	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Halber Stammfuß durch Brandkrustenpilz geschädigt. Keine Standsicherheit mehr. Keine Ersatzpflanzung wg. Nähe zur Ampel.
02.2016	Aachener Str. Lat.141 Müngersdorf	1	U222	<input type="checkbox"/>	Bergahorn Stammumfang:250 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Zurzeit keine Ersatzpflanzung wegen Konkurrenz.
02.2016	Aachener Str. HST. Rheinenergie Müngersdorf	1	U224	<input type="checkbox"/>	Spitzahorn Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Zurzeit keine Ersatzpflanzung wegen Konkurrenz



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Schaden verursachend							Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen	
						Fällantrag	Unfall-schaden	Wurzelschäden	Stamm-schäden	Windbruch	Kron-schäden	Abgestorben				
05.2016	Eschenallee Kämpchensweg 36 Müngersdorf	1	U8	<input type="checkbox"/>	Einblättrige Esche Stammumfang:140 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Lackporlingsbefall, mehr als d. Hälfte d. Stammfußes ist abgestorben. Keine Standsicherheit mehr. Zurzeit keine Nachpflanzung wg. Konkurrenz
05.2016	Getreideweg 14 Müngersdorf	1	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammfuß des vitalitätsschwachen + schon eingekürzten Baumes ist mittlerweile zu mehr als der Hälfte abgestorben. Keine Standsicherheit mehr	
02.2016	Vitalisstr. 321-323 Müngersdorf	1	U10	<input type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Stammfuß pilzbedingt erheblich vermorscht. Keine Standsicherheit mehr. Keine Ersatzpflanzung wg. starker Konkurrenz + beengter Bushaltestell	
09.2016	Walter-Binder-Weg Müngersdorf	5		<input type="checkbox"/>	Birke Stammumfang:178 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	in der Nähe	<input type="checkbox"/>		
09.2016	Walter-Binder-Weg Müngersdorf	2		<input type="checkbox"/>	Birke Stammumfang:172 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>		
01.2016	Am Justizzentrum 5a Sülz	1	26	<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:95 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt ab. Keine Ersatzpflanzung, da Standort nicht städtisch. Lediglich die Kontrolle obliegt der Stadt (öffentl. Verkehrsfläche).	
02.2016	Euskirchener Str. 17/19 Sülz	1	U12	<input checked="" type="checkbox"/>	Kugelrobinie Stammumfang:95 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammkopf bis weit in den Stamm eingerissen. Keine Bruchsicherheit mehr.	
02.2016	Euskirchener Str. ggü 70 Sülz	1	M40	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:235 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammfuß vollständig v. Schwefelporling durchdrungen. Keine Standsicherheit mehr.	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Schaden verursachend							Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen	
						Fällantrag	Unfall-schaden	Wurzelschäden	Stamm-schäden	Windbruch	Kronens- schäden	Abgestorben				
03.2016	Hermeskeiler Str. ggü 12 Sülz	1	MG31	<input type="checkbox"/>	Rotahorn Stammumfang:100 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Krone so weit abgestorben, dass Handlungsbedarf besteht. Baumpflegerische Maßnahmen aber sinnlos.
01.2016	Marsiliustr. 69 Sülz	1	U9	<input checked="" type="checkbox"/>	Zierkirsche 'Spire' Stammumfang:110 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Veredelungsstelle sowie die Krone in weiten Teilen abgestorben. Pflegemaßnahmen sinnlos.	
01.2016	Marsiliustr. Rupprechtstr. 17 Sülz	1	U7	<input checked="" type="checkbox"/>	Zierkirsche 'Spire' Stammumfang:110 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Veredelungsstelle sowie die Krone in weiten Teilen abgestorben. Pflegemaßnahmen sinnlos.	
01.2016	Palanterstr. hi. Marsiliustr. Sülz	1	U25	<input checked="" type="checkbox"/>	Echter Rotdorn Stammumfang:35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Leittrieb komplett abgestorben, Belaubung lediglich an hochgeschossenen Seitentrieben.	
02.2016	Sülzburgstr. 78 Sülz	1	G11	<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:260 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Der zentrale Stamm diese Baumes m. altem Kronensicherungsschnitt ist in weiten Teilen abgestorben. Es besteht keine Bruchsicherheit mehr.	
12.2016	Luxemburger Str. Sülz 283	1	MU121a	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumhasel Stammumfang:80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Wg. problematischem V-Zwiesel massiver Eingriff erforderlich. Schnittmaßnahmen sinnlos. Kein Ersatz wg. mehrerer Halteseile der KVB-Leitung.	
02.2016	Universitätsstr. ggü 16b Sülz	1	M36	<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:155 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Der Stammfuß ist nach einem Unfall in Verbindung m. vorh. Morschungen so stark geschädigt, dass keine Standsicherheit mehr besteht.	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
02.2016	Benfleetstr. 9 Weiden	1	U14	<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:125 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ausbruchgefahr durch problematische Zwieselbildung. Zurzeit keine Ersatzpflanzung wegen starker Konkurrenz.	
06.2016	Bistritzer Str. ggü 114 Weiden	1	U12	<input checked="" type="checkbox"/>	Zierkirsche 'Spire' Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Bistritzer Str. 114 Eingang Weiden	1	G8	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>		
04.2016	Bistritzer Str. Weiden 96	1	G4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stamm durch Pilzbefall soweit beeinträchtigt, dass Bruchgefahr besteht	
02.2016	Potsdamer Str. Freiburger Str.23 Weiden	1	G7	<input checked="" type="checkbox"/>	Erle Stammumfang:185 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt unter massiver Totholzbildung ab. Pflegemaßnahme sinnlos. Aufgabe d. zu kleinen Standortes zugunsten Vergrößerung Baumscheibe G6	
02.2016	Potsdamer Str. Freiburger Str.23 Weiden	1	G6	<input checked="" type="checkbox"/>	Erle Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum stirbt unter massiver Totholzbildung ab. Pflegemaßnahme sinnlos.	
07.2016	Rilkestr. (Junkersdorf) 6 Weiden	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:170 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Standort war bisher unbekannt. Der schmale Streifen ist für eine Ersatzpflanzung nicht geeignet.	
11.2016	Grüner Weg We Weiden 29	1	U26	<input checked="" type="checkbox"/>	Japanische Nelken- Kirsche Stammumfang:30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Stammfuß ist zur Hälfte abgestorben. Baum hat keine Zukunft.	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
11.2016	Grüner Weg We Weiden Frechener Weg	1	U1	<input checked="" type="checkbox"/>	Japanische Nelken- Kirsche Stammumfang:215 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum ist soweit abgestorben, dass baumpflegerische Maßnahmen keinen Erfolg mehr bringen



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 5														
05.2016	Geldernstr. Bilderstöckchen	1	U25	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:25 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		
06.2016	Emdener Str. Niehl	1		<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:85 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>		
04.2016	Neusser Landstr. Niehl	1	G60	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:30 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	komplett abgestorben	
04.2016	Neusser Landstr. Niehl	1	G54	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:70 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	starke Stammschäden, Fäulnis,keine Überwallung, Restwandstärke 5-10cm	
04.2016	Neusser Landstr. Niehl	1	G110	<input checked="" type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:70 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Mehrfach angefahren	
11.2016	Kuhweg Niehl	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>		
07.2016	Kempener Str. 26 Nippes	2	MU3	<input checked="" type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:35 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Acer müssen nach Wohnmobilbrand gefällt werden.	
07.2016	Friedrich-Karl-Str. Weidenpesch 63	1	U33	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:65 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
04.2016	Theklastr. Weidenpesch	1	u17	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Aufgrund starker Stammschäden
Bezirk: 6															
10.2016	Alte Neusser Landstr. Worringen Bushaltestelle	1	G41 612	<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:231 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall mit Lackporling, Standsicherheit gefährdet, Gutachten liegt vor



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 7														
02.2016	Carlebachstr. Eil	1	G4	<input type="checkbox"/>	Schnurbaum Stammumfang:105 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Massive Wurzelhebung mit akuter Unfallgefahr.	
04.2016	Manfred-Faber-Weg 22 Elsdorf	1		<input type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:45 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall an Stamm und Wurzeln,nicht Verkehrssicher	
03.2016	Ulrikenstr. Ensen	1	6	<input type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, Baum abgestorben	
03.2016	Ulrikenstr. Ensen	1	13	<input type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:45 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall,gr. Rindenschaden,Baum 2/3 abgestorben	
09.2016	Gilgaustr. Ensen	1	U1	<input type="checkbox"/>	Echter Rotdorn Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Baum ist abgestorben und nicht mehr standsicher	
03.2016	Rather Str. 25/27 Gremberghoven	1	U14	<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:240 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Faulstelle im Kronenansatz,Pilzbefall,Druckzwiesel (gerissen)	
06.2016	Liburer Str. (Lind) Libur	1	R4	<input type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Baum treibt nicht mehr aus.(Abgestorben)	
09.2016	Am Altenberger Kreuz Poll 15	1		<input type="checkbox"/>	Sandbirke Stammumfang:75 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Baum ist zu 3/4 abgwstorben, Bruchgefahr in Krone und Stamm	



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
08.2016	Siegburger Str. Poll Marktplatz	1		<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Container beschädigte den Stamm der Linde so stark.Es besteht keine Möglichkeit den Baum zu erhalten
09.2016	Alfred-Schütte-Allee Poll	1	U120	<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:135 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum befindet sich in der Resignationsfase. Bruchgefahr in Krone und Stamm.
01.2016	Humboldtstr. (Porz) Porz	1	U74	<input type="checkbox"/>	Erle Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, Rindenablösung, Baum abgängig.
12.2016	Germaniastr. Porz hinter 126	1	G7	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum befindet sich in der Resignationsfase. Durch den extremen Schrägstand und das Heben des Bürgersteiges (nicht mehr Verkehrssicher)
12.2016	Poststraße Porz 147	1	G41	<input type="checkbox"/>	Sal-Weide Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Massiver Rindenschden durch Unfall verursacht
03.2016	Am Leuschhof Urbach	1	2	<input type="checkbox"/>	Japanische Nelken- Kirsche Stammumfang:120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum ist abgestorben.
03.2016	Am Leuschhof Urbach	1	3	<input type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, Baum zu 2/3 abgestorben.
03.2016	Am Leuschhof Urbach	1	4	<input type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:105 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, Baum zu 2/3 abgestorben.



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfall Schaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen		
07.2016	Kaiserstr. Urbach	1	P7	<input type="checkbox"/>	Götterbaum Stammumfang:240 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum ist abgestorben.Bruchgefahr in Krone und Stamm.
01.2016	Mühlenweg (Porz) 46 Urbach	1	G14	<input type="checkbox"/>	Kirsche Stammumfang:165 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall,Baum war abgängig.
03.2016	Burgallee Wahn	1	G17	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:105 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall,Phytophthora / Pseudomonas, Rindenablösung, Bruchgefahr Stamm
03.2016	Burgallee Wahn	1	U43	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, Phytophthora/Pseudomonas. Große Stammwunde Bruchgefahr Stamm
03.2016	Burgallee Wahn	1	U29	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:75 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall, Phytophthora/ Pseudomonas, Bruchgefahr Stamm/Krone
03.2016	Burgallee Wahn	1	U16	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:240 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Krone 2/3 eingetrocknet, Bruchgefahr
03.2016	Burgallee Wahn	1	U10	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall Phytophthora, Bruchgefahr Stamm/Krone
06.2016	Burgallee Wahn	1	G75	<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:255 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Pilzbefall(Brandkrustenpilz) 2/3 abgestorben.Gefahrenbaum.
06.2016	Wilhelm-Ruppert-Str. Wahn	1	U17	<input type="checkbox"/>	Roßkastanie Stammumfang:225 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Baum befindet sich in der Resignationsfase.Bruchgefahr in Krone und Stamm.



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
05.2016	Berliner Str. Wv Westhoven	1	G7	<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:180 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Alter Blitzschaden, langer Rindenstammriß mit Pilzbefall und Fäule. Bruchgefahr.	
08.2016	André-Citroën-Str. Westhoven 2	1	G19	<input type="checkbox"/>	Winterlinde Stammumfang:90 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Durch Autounfall so starker Rindenschaden. Baum kann nicht erhalten werden.	
05.2016	Christrosenweg Zündorf	1	24	<input type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:45 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Kein Austrieb, Baum ist abgestorben	
08.2016	Irisweg Zündorf 58-60	1		<input type="checkbox"/>	Mehlbeere Stammumfang:75 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>	Baum ist abgestorben	
Bezirk: 8														
11.2016	Kalk-Mülheimer Str. Kalk 7 Innenhof	1	10	<input type="checkbox"/>	Kanadische Holz- Pappel Stammumfang:230 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Starker Schrägstand;	
12.2016	Kalk-Mülheimer Str. Kalk Innenhof Einfahrt H.Nr.7	2	11	<input type="checkbox"/>	Kanadische Holz- Pappel Stammumfang:200 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>	Astausbrüche; Schrägstand	
07.2016	Korbacher Str. 10 Merheim	1		<input type="checkbox"/>	Eiche Stammumfang:100 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					in der Nähe	<input type="checkbox"/>		



Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Urfallschaden	Wurzelschäden	Stamm- schäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Bezirk: 9														
01.2016	Odenthaler Str. 154 Dünnwald	1		<input type="checkbox"/>	Ahorn Stammumfang:150 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Ja	<input type="checkbox"/>		
12.2016	Schweidnitzer Str. Dünnwald	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:172 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Die Stockfäule entstand sehr wahrscheinlich durch Straßenbaumaßnahmen.	
12.2016	Schweidnitzer Str. Dünnwald	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:172 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Nein	<input type="checkbox"/>	Die Schäden entstanden sehr wahrscheinlich durch Straßenbaumaßnahmen.	