

I/13

Datum 07.06.2018

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
<b>Amt 66</b>		<b>K-LN 6609</b>
Kfz-bzw. Gerätetyp		
<b>LKW TGL</b>		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
<b>24.09.2009</b>	<b>75405</b>	
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
<b>01.04.2019</b>		<b>2018</b>

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Gerät weist dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren auf und zeigt einen entsprechenden Verschleiß.

Folgende Mängel müssen für den dauerhaften weiteren Betrieb beseitigt werden :

Warnfolie teilweise erneuern	150,00
Endkappen erneuern	20,00
Bremse VA und HA erneuern nahe Verschleisgrenze	2400,00
Spiegel links erneuern	70,00
4 Reifen erneuern	1005,00
E-Anlage instand setzen (Standlicht)	15,00
Anhängerkupplung schwergängig	70,00
Aufbau beginnende Korrosion	
Aufnahmen für Zurrgurte gangbar machen	120,00
Inspektion durchführen	750,00
Bracke rechts instand setzen	465,00
Windschutzscheibe ( Steinschlag )erneuern	865,60

Überschlägige Kosten:	ca.	€	5930,60
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€	
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr	
Nutzungsdauer:		Jahre	

Fazit: Aufgrund des hohen Alters und der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen und technischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
Amt 66		K-LN 6610
Kfz-bzw. Gerätetyp		
<b>LKW TGL</b>		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
08.12.2009	80708	
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
09/2018		2018

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren auf und zeigt einen entsprechenden Verschleiß.

Folgende Mängel müssen für den dauerhaften weiteren Betrieb beseitigt werden :	170,00
	1430,00
E-Anlage instandsetzen ( Bel. Teilweise ohne Funktion )	1100,00
Bracke links und rechts instandsetzen (durchgerostet)	240,00
Hydrauliktank erneuern (ingedrückt)	500,00
Warnfolie erneuern	240,00
Reifen vorne links und rechts erneuern	
Schubstange erneuern	

Überschlägige Kosten:	ca.	€	3680,00
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	€	
Kapitaldienst:	ca.	€ / Jahr	
Nutzungsdauer:		Jahre	

Fazit: Auf Grund des hohen Alters und der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen und technischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.

zu 6610

I/14

Datum 27.08.2018

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	B-90083
Kfz-bzw. Gerätetyp	STA95W15WFV Streuer Aufsatz Küpper	
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
08.2003	-----	-----
TÜV-Untersuchung	Erneuerungsjahr	
-----	2013	

**Mängelbeurteilung:**  
 1. Allgemeinzustand:  
 Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.  
 ( Starke Korrosion)

Überschlägige Kosten:	ca.	,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	,-	€
Kapitaldienst:	ca.	2435,92	€ / Jahr
Nutzungsdauer:	10 Jahre		
Fazit: Aufgrund des Alters, der Starken Korrosion, der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2003-2018: 16965,84 €			

Carmelino La Torre

27. AUG. 2018

  
 27.08.18 AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
 Köln GmbH  
 Werkstatt Maarweg

I/132

Datum: 04.10.2018

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	K-LN 6662
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Ford RANGER 2AW		
Erstzulassung	Km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
06.08.2008	63.017 Km	--
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
08/2018		2014

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Hinweis: Fahrer-Sitzlehne beschädigt

Aufbau und Schweller VL entrostet und Unterbodenwäsche durchführen

413,46€

Unterbodenschutz auftragen

87,01€

Motorwäsche

34,45€

Überschlägige Kosten:	ca.	534 ,92 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung: (Netto)	ca.	39214 ,13 €
Kapitaldienst:	ca.	5811 ,48 € / Jahr
Nutzungsdauer:		6 Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters, der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung (wie z.B. Airbag Kabelbaum), wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2008 – 2018: 18166,07€		



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
Köln GmbH  
Werkstatt Maarweg

I/132

Datum 27.06.2018

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

24 6662

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	B-98692
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Sno-Way Schneepflug		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
28.09.2009	----	----
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
----		2018

**Mängelbeurteilung:****1. Allgemeinzustand:**

Der Schneepflug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Keine Mängel vorhanden.

Überschlägige Kosten:	ca.	,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	,-	€
Kapitaldienst:	ca.	,	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		10	Jahre
Fazit: Aufgrund der festgelegten Nutzungsdauer, könnte demnächst eine Ersatzbeschaffung eingeleitet werden. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2009-2018: 3139,32 €			



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
Köln GmbH  
Werkstatt Maarweg

I/132

Datum: 04.10.2018

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	K-LN 6663
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Ford RANGER 2AW		
Erstzulassung	Km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
06.08.2008	51.851 Km	--
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
08/2018		2014

**Mängelbeurteilung:**

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Aufbau entrostet und Unterbodenwäsche durchführen

413,46€

Unterbodenschutz auftragen

87,01€

Überschlägige Kosten:	ca.	500 ,47 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung: (Netto)	ca.	39214 ,13 €
Kapitaldienst:	ca.	5811 ,48 € / Jahr
Nutzungsdauer:		6 Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters, der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung (wie z.B. Airbag Kabelbaum), wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		
Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2008 – 2018: 16140,83€		



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
Köln GmbH  
Werkstatt Maarweg

I/132

Datum: 14.06.2018

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

zu 6663

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	B98693
Kfz-bzw. Gerätetyp		
SNO-WAY Schneepflug		
Anschaffungsdatum	Km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
28.09.2009	---	---
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
---		2018

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Der Schneepflug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Keine Mängel vorhanden

Überschlägige Kosten:	ca.	0 ,00 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	0 ,00 €
Kapitaldienst:	ca.	0 ,00 € / Jahr
Nutzungsdauer:		10 Jahre
Fazit: Aufgrund der festgelegten Nutzungsdauer, könnte demnächst eine Ersatzbeschaffung eingeleitet werden. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2009 – 2018: 1636,68€		



AWB Arbeitsgemeinschaftsbetriebe  
Köln GmbH  
Werkstatt Maarweg

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
<b>662</b>	<b>6300</b>	<b>K-LN 6660</b>
Kfz-bzw. Gerätetyp		
<b>Ford Ranger 2 AW</b>		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
<b>06.08.2008</b>	<b>52981</b>	----
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
<b>09.2018</b>		<b>2014</b>

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Durchsicht durchführen und Zustandsbericht erstellen	68,91 €
Rückleuchte links erneuern (gebrochen)	84,85 €
Zahnriemen erneuern ( Intervall erreicht )	530,42 €
UVV nach §57 Abs. 1 DGUV V70	68,91 €
Inspektion durchführen	321,62 €
Motorwäsche durchführen	34,45 €
Feststellbremse Grundeinstellung	103,36 €
Bremsscheiben und Beläge VA erneuern (nahe der Verschleißgrenze)	294,57 €
Unterboden/Bodengruppe beginnende Korrosion Unterbodenschutz auftragen	140,26 €
HU Vorführung + Abnahme	131,43 €

Überschlägige Kosten: (Netto)	ca.	1778,78	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	39214,13	€
Kapitaldienst:	ca.	5811,48	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		6	Jahre

Fazit: Aufgrund des Alters, der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung (wie z.B. Airbag Kabelbaum), wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.

Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2008-2018: 18421,48 €



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
Köln GmbH  
Werkstatt Maarweg

I/132

Datum 31.07.2018

**Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	K-LN 6606
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Ford Fusion 1,4 TDCI		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
10.02.2009	72713	----
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
03.2020		2015

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Durchsicht durchführen und Zustandsbericht erstellen	54,55 €
Reifen an der Vorderachse erneuern	181,97 €
Zahnriemen Kit mit Wasserpumpe erneuern ( Intervall in 6 Monaten fällig )	455,93 €
Endschalldämpfer erneuern	97,99 €

Überschlägige Kosten: (Netto)	ca.	790,44	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	-----	€
Kapitaldienst:	ca.	2656,68	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		6	Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters, der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2009-2018: 16394,35 €			



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
Köln GmbH  
Werkstatt Maarweg

31.07.18

## Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	K-LN 6612
Kfz-bzw. Gerätetyp		
MAN TGL 8.180 4x2 BB		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
02.02.2010	110.413	----
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
01/2019		2017

**Mängelbeurteilung:**

## 1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren  
 Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

Anhängerkupplung gangbar machen	50 €
Motorölverlust beseitigen	100 €
Endkappen vom Unterfahrschutz	20 €
Deckel von Scheibenwaschbehälter erneuern	10 €
Schmutzfänger hinten links und rechts erneuern	80 €

Überschlägige Kosten:	ca.	260,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	-----	€
Kapitaldienst:	ca.	-----	€/ Jahr
Nutzungsdauer:		7	Jahre

Fazit: Aufgrund des Alters, der zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.  
 Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2010-2018: 24231,01 €

Carmelino La Torre

30. AUG. 2018



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe  
 Köln GmbH  
 Werkstatt Maarweg