Anlage 3

I/322

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Datum **23.04.2008**

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	**6300**	**B 93120**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Stromerzeuger Knurz 19551		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
04/95	**ohne**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
UVV 09/08		**2003**

Mängelbeurteilung:
1.Allgemeinzustand:

Das Gerät weist dem Alter entsprechende Gebrauchs- und Lackschäden auf.

Startanlage instandsetzen	81,00€
Batterieaufnahme neu befestigen	82,00€
Verkleidungsbleche instandsetzen	25,00€
UVV durchführen	65,00€

Überschlägige Kosten:	ca.	253 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	5100 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	817 ,69	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		5	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, den damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten und der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung wird eine Ersatzbeschaffung in 2008 empfohlen.
Reparaturkosten von 1996 bis 2008: 5618,56€

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 200**

☐

23/04

I/322 Datum **23.04.2008**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	**6300**	**B 93133**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Stromerzeuger Knurz 5,5 Typ D + E		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
03/95	**ohne**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
UVV überfällig		**2003**

Mängelbeurteilung:
1.Allgemeinzustand:

Das Gerät weist dem Alter entsprechende Gebrauchs- und Lackschäden auf.

Startanlage instandsetzen	110,00€
Kraftstofftank neu befestigen	40,00€
Motoroelverlust beseitigen	210,00€
UVV durchführen	65,00€

Überschlägige Kosten:	ca.	425 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	5100 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	817 ,69	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		5	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, den damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten und der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung wird eine Ersatzbeschaffung in 2008 empfohlen.
Reparaturkosten von 1995 bis 2008: 5515,67€

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 200**

☐

23/04

I/322

Datum **23.04.2008**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	**6300**	**B 93788**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Trennschleifer Stihl TS 760		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
02/93	**ohne**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
UVV 04/09		**1999**

Mängelbeurteilung:
1.Allgemeinzustand:

Das Gerät befindet sich in einem schlechten Pflegezustand.

Gaszug defekt	60,00€
Motor instandsetzen	512,00€
Antrieb instandsetzen	247,00€

Überschlägige Kosten:	ca.	819 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	2500 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	315 ,81	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		6	Jahre

Fazit:
Auf Grund der hohen Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung in 2008 zu empfehlen.
Reparaturkosten von 1993 bis 2008: 4423,33€.

[x] **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 200**

[ ]

23/04

I/322

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Datum 04.06.2008

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-2336
Kfz-bzw. Gerätetyp		
M.B. 811 K LKW Kipper offener Kasten		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
06/94	111343	ohne
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
HU 05/08 AU 05/08		2007

Mängelbeurteilung:
1.Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und dem Einsatz entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsschäden auf.

AU durchführen	54,00€
TÜV Abnahme durchführen	100,00€
UVV durchführen	27,00€
Warnfolie erneuern	100,00€
Unterfahrschutz instandsetzen	85,00€
Blinker vorne rechts erneuern	25,00€
Seiten- und Heckbracke instandsetzen	500,00€
Steckdose an Fahrerhausrückwand befestigen	54,00€
Stoßstange vorne rechts defekt	500,00€
Türverkleidung rechts defekt	150,00€
Innenöffner von Beifahrertüre defekt	75,00€

Rep.Kosten 2007 zu 7.500€

Überschlägige Kosten:	ca.	1670 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	70000 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	8266 ,80	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		7	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, der hohen Kilometerleistung und der damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten, wird empfohlen, die Ersatzbeschaffung in 2008 einzuleiten.

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 200**

☐ 04/06

I/322 Datum **11.04.08**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	**6300**	**K- 2554**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Anhänger Streuautomat Weisser		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
06 / 81	**Ohne**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
08 / 08		**2000**

Mängelbeurteilung:

Allgemeine Gebrauchsspuren

JVV durchführen	42,75 €
Streuer instandsetzen und entrosten	804,37 €
Zugvorrichtung befestigen	31,37 €
Streuerventil erneuern (Hydraulikanlage)	713,75 €
Salz aus Container entfernen, Container entrosten , Rostschutzfarbe erneuern	456,88 €

2006 - 3300

Amt. 11.04.08

Überschlägige Kosten:	ca.	2.049,12 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	18.223,73 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	2.353,59 ,-	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		10	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung und der damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung in 2009 empfohlen.

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 20**

☐

I/322 Datum **11.04.08**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	**6300**	**K- 2579**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Kompressor Demag SC 30 DS		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
03 /88	**Ohne**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
05 / 08		**1999**

Mängelbeurteilung:

HU Abnahme	82,75 €
Reifen erneuern	153,38 €
Zugdeichsel erneuern	764,13 €

11.04.08

Überschlägige Kosten:	ca.	1.000,26 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	19.331,46 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	2.979,94 ,-	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		8	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung und der damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung in 2009 empfohlen.

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 20**

☐

I/322 Datum **11.04.08**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	**6300**	**K- 2869**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Anhänger Warntafel Mersch, Typ AT 1-085		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
12 / 88	**Ohne**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
03 / 08		**2003**

Mängelbeurteilung:

UVV fällig	
Unterlegkeil mit Halter erneuern	20,94 €
Dämpfer von Warnschild erneuern	222,75 €
Runumkennleuchte erneuern (fehlt)	74,99 €
Sicherheitskette erneuern	21,38 €
Batterie erneuern	164,13 €
Rahmenrisse instandsetzen	201,69 €
Elektrische Anlage instandsetzen	14,69 €

Schmidt 11.04.08

Überschlägige Kosten:	ca.	720,57 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	17.288,16 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	2.232,77 ,-	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		10	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung und der damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung in 2009 empfohlen.

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 20**

☐

I/322

Datum **11.04.08**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	**6300**	**K-6255**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
LKW Kipper mit Ladekran		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
05 / 98	**104.212**	**6.495**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
05 / 08		**2007**

Mängelbeurteilung:
Allgemeine Gebrauchsspuren

Spurstange erneuern	219,00 €
Ladefläche instandsetzen	2.170,00 €

Krananlage in Ordnung

2006 - 9.000
2007 - 9.500,-

11.04.08

Überschlägige Kosten:	ca.	2.389,00 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	85.517,09 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	14.709,55 ,-	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		7	Jahre

Fazit:
Auf Grund des hohen Alters, der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung und der damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung in 2009 empfohlen.

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 20**

☐

I/322

Datum **11.04.08**

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	**6300**	**K- 6826**
Kfz-bzw. Gerätetyp		
LKW Daimler 814 K		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
02 / 98	**79.662**	**ohne**
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
03 / 09		**2007**

Mängelbeurteilung:

Auspuff instandsetzen	128,00 €
Anhängerkupplung instandsetzen	128,00 €
Luftkessel entrosten	128,00 €
Türinnenöffner erneuern	312,00 €
Reifen vorne erneuern	404,00 €
Raddeckel erneuern	30,00 €
Aufbau und Bracken entrosten	860,00 €

6042,52
4.931,52

11.04.08

Überschlägige Kosten:	ca.	1.990,00 ,-	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	64.150,75 ,-	€
Kapitaldienst:	ca.	12.561,79 ,-	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		6	Jahre

Fazit: Auf Grund des hohen Alters, der nicht mehr sichergestellten Ersatzteilversorgung und der damit zu erwartenden hohen Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung in 2009 empfohlen.

☐ **Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 20**

☐