Berichtsjahr: 2008

Bezirk: 2

Objekttyp:

Ab Meldedatum: 04.06.2008

Stand: 21.11.2008

Baumfällungen Details

Fällmonat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø m	Höhe (m)	Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben
09.2008	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz	56	Scheinakazie	1	150	9	17	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Bemerkungen: Starkastbruch hat den Hauptstamm so stark geschädigt, dass er nicht mehr tragfähig ist.																				
06.2008	2	Raderthal	Brühler Platz	Straße/ Platz	6	Kugelrobinie	1	80			gleiche Stelle		☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
Bemerkungen: Krone ist durch einen Anfahrtschaden auseinander gebrochen. Stamm ist morsch.																				
06.2008	2	Rodenkirch	Auenweg Ro	Straße/ Platz	16	Linde	1	150	7	12	gleiche Stelle		☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Bemerkungen: Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden; Lackporling																				
06.2008	2	Rodenkirch	Auenweg Ro	Straße/ Platz	71-75	Linde	1	200	9	16	gleiche Stelle		☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Bemerkungen: Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden																				
06.2008	2	Rodenkirch	Auenweg Ro	Straße/ Platz	55	Linde	1	170	9	12	gleiche Stelle		☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Bemerkungen: Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden; Brandkrustenpilz																				
06.2008	2	Rodenkirch	Blücherstr. Ro	Straße/ Platz	Ecke W.- Rathenau-Allee	Linde	1	120	6	9	gleiche Stelle		☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Bemerkungen: Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden; Brandkrustenpilz																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
09.2008	2	Rodenkirch	Grimmelshausenstr.	Straße/ Platz	24	Scheinakazie	1	170	10	12	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Tiefe Morschungen und Höhlungen im Stamm; nicht mehr tragfähige Starkäste im Kronenkern.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Grimmelshausenstr.	Straße/ Platz	18 G	Scheinakazie	1	160	10	14	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Mehrere Stammsrisse bis in den Kronenkern. Krone droht auseinander zu brechen.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Grimmelshausenstr.	Straße/ Platz	Ecke Ringelnetzstr	Scheinakazie	1	140	8	18	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Bemerkungen:			Durch Morschungen beider Stämmlinge ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.																	
06.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	ggü 34	Sandbirke	1	120	6	18	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Bemerkungen:																				
06.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	21	Sandbirke	1	100	6	10	nicht möglich		☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Morscher Stammfuß; Baum stirbt ab. Ersatzpflanzung wegen Schattendruck nicht möglich.																	
06.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	17	Sandbirke	1	80	5	9	nicht möglich		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Krone weitgehend eingetrocknet; Baum stirbt ab. Kein Ersatz wegen Schattendruck.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	23 a	Sandbirke	1	100	6	14	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Baum stirbt ab. Befall mit Birkenporling.																	
07.2008	2	Rodenkirch	Moltkestr. Ro	Straße/ Platz	6	Scheinakazie	1	125	7	12	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
Bemerkungen:			Wurzelfuß und Stamm in weiten Teilen tot bzw. morsch. Schrägstand.																	
08.2008	2	Rodenkirch	Moltkestr. Ro	Straße/ Platz	1	Echter Rotdorn	1	45	1	4	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Baum ist unterentwickelt und nicht mehr standsicher. Er wackelt.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Ringstr. Ro	Straße/ Platz	ggü. 63	Linde	1	95	7	12	nicht möglich		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
Bemerkungen:			Standunsicher wegen eines Befalls mit dem Brandkrustenpilz. Zudem tiefe Morschung im Stammkopf. Nachpflzg. wg. mehrerer Garagen- zufahrten im Baum- bereich nicht sinnvoll.																	

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
07.2008	2	Rodenkirch	Sürther Str. Ro	Straße/ Platz	V.-Insel	Sandbirke	1	110	6	14	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Bemerkungen:			Baum weitestgehend abgestorben.																	
07.2008	2	Rodenkirch	Walther-Rathenau-Str.	Straße/ Platz	17	Sandbirke	1	80	5	11	gleiche Stelle		☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Bemerkungen:			Stammfuß zur Hälfte völlig vermorscht. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																	
07.2008	2	Rodenkirch	Walther-Rathenau-Str.	Straße/ Platz	uferstr 11	Sandbirke	1	110	5	12	gleiche Stelle		☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Bemerkungen:			Wurzelstock und Stamm-fuß ausgehöhlt mit mehreren offenen Stellen; standunsicher.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Walther-Rathenau-Str.	Straße/ Platz	10	Sandbirke	1	110	5	12	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Bemerkungen:			Eine tiefe Morschung und weitere Stammschäden reduzieren die Bruchsicherheit erheblich.																	
09.2008	2	Rondorf	Am Höfchen	Straße/ Platz	1	Kirsche	1	95	6	6	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	
Bemerkungen:			Krone teilweise abgestorben bzw. durch Bruch geschädigt. Weitere Teile bruchgefährdet.																	
07.2008	2	Zollstock	Bornheimer Str. Rosenzweigweg/ Born	Grünanlage		Scheinakazie	2	0,47	4	10	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
Bemerkungen:																				
07.2008	2	Zollstock	Bornheimer Str. Rosenzweigweg/ Born	Grünanlage		Birke	2	1,09	6	12	nicht möglich		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
Bemerkungen:																				
09.2008	2	Zollstock	Vorgebirgstr.	Straße/ Platz	265	Scheinakazie	1	110	8	17	gleiche Stelle		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	
Bemerkungen:			Baum stirbt ab. Krone in großen Teilen eingetrocknet, Stamm großflächig abgestorben.																	