Nach Umbau des Knotenpunktes, der ab Herbst 2013 erfolgen soll, ist die Buslinienführung über den Knoten nicht möglich, da der Gehweg und der Schutzstreifen entlang der Schienen überfahren wird.

Die Buslinienführung ist nach heutigen Bedingungen für den Gelenkbus möglich. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und des max. Einschlagewinkels des Gelenkbusses kann es zu gelegentlichem Überfahren der Borde kommen.
Wird der Bus über den Knoten geführt, muss die Ausbauplanung Ubierring und die Signalplanung überarbeitet werden.
Dadurch verzögert sich der Baubeginn am Ubierring.

Alteburger Straße

Ubierring

Erker

Balkon

Stadt Köln

Amt für Straßen + Verkehrstechnik

Gestaltung Chlodwigplatz
Alternative Buslinienführung Richtung Süden
Knoten 3 - Alteburger Straße / Ubierring

Maßnahme:

Bearbeitet	661/14 - We
Datum	22.08.2013
Dateiname	2013-08-21 0-go
M 1:	250

Anlage 10.4