

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Sportplatz des SC Meschenich e. V.

Beschlussorgan
Sportausschuss

| Beratungsfolge | Abstimmungsergebnis | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | Datum/ Top | zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr. | abge- lehnt | zu- rück- ge- stellt | verwiesen in | ein- stim- mig | mehr- heitlich gegen |
| Sportausschuss | 21.08.2008 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Sportausschuss lehnt den Beschluss der BV Rodenkriehen vom 05.05.2008 ab:

Auf dem städtischen Sportplatz des SC Meschenich 1923 e. V. sind die folgenden Instandsetzungsarbeiten dringend auszuführen:

1. Ein Ballfangnetz an der Nordseite des Fußballplatzes aufzustellen
2. Die restlos versandete und verstopfte Drainage des Sandplatzes wieder funktionsfähig zumachen.
3. Die Platzberegnungsanlage zur Abbindung der Staubentwicklung auf dem Platz zu erneuern.

Die Bezirksvertretung bittet die Verwaltung, den Sportplatz auf die Prioritätenliste des Bezirks zu setzen und vor Durchführung der Maßnahmen, dieser der BV 2 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Haushaltmäßige Auswirkungen

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme € _____ | Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ % | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja € _____ | Jährliche Folgekosten a) Personalkosten b) Sachkosten € _____ € _____ |
| Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) | | Einsparungen (Euro) | | |

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Bei der Nordseite des Fußballplatzes handelt es sich um eine Längsseite, an der üblicherweise ein Ballfangnetz nicht aufgestellt wird. Vorhanden ist ein 2 Meter hoher Zaun. Die Ballfangnetze befinden sich an den Stirnseiten des Platzes. Eine derartige unübliche Maßnahme wäre mit hohen Kosten verbunden, deren Finanzierung nicht gesichert ist. Es bestünde jedoch die Möglichkeit, dass der Verein die Baumaßnahme in eigener Regie durchführt und hierfür auf Antrag eine städtische Beihilfe nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel erhält.

Die Drainage des Tennenplatzes ist in alter Technik mit Punkteinläufen aufgebaut. Der Wirkungsgrad dieser Technik ist jedoch im üblichen Rahmen zumutbar und im Alltag akzeptabel. Bei widrigen Witterungsverhältnissen kann es, wie bei diversen anderen Anlagen, zu Problemen kommen.

Am 07.08.2007 hatte der Sportausschuss eine Prioritätenliste für Generalinstandsetzungen an Sportstätten beschlossen, welche auch in den Bezirksvertretungen vorgestellt wurde. In dieser Liste ist die Sportanlage Zaunhofstraße nicht enthalten. Die Finanzierung für eine von der Bezirksvertretung Rodenkirchen gewünschte Maßnahme ist bis auf weiteres nicht gesichert.

Eine Beregnungsanlage ist auf der Sportanlage bisher nicht vorhanden. Diese wird üblicherweise jedoch bei einer Generalinstandsetzung mit eingebaut. Die Finanzierung ist jedoch, wie bereits erwähnt, nicht gesichert.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.