

21 08 08 14:01

WVB - Leitung

0221-221-25505

S.1

21 08 08 10:45

WVB - Leitung

0221-221-25505

S.1

Anlage 3 zu DS 3389/2008

Gebäudewirtschaft (GW)
262/46

25.06.2008
Herr Oberlack
R. 20609

1. Schreiben an:

ab: 30/06/08 *OL*

14
143/1
Herr Maus

Kostenberechnung Passauer Str. 2 (RPA-Nr. 17/5492-2)

Zu H1-H4:

Die Anfälligkeit des Wärmedämmverbundsystems auf Vandalismus ist hinlänglich bekannt, jedoch ist kein wirtschaftlich vertretbares Alternativ-Fassadensystem auf dem Markt. Die ursprüngliche von 262/46 vorgesehene Ausführung in einheitlicher Gestaltung mit Oberputz auch im Sockelbereich wurde von 143/1 in den schriftlichen Hinweisen und Bemerkungen als „nur bedingt geeignet“ hinterfragt.

Eine von 262/46 daraufhin vorgeschlagene Ausführung des Sockelbereichs, ca. 1,30 m hoch), mit Klinkerriemchen oder Steinzeugfliesen wird von 26/2 unter Berufung auf die Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards (BQA-Schulen) abgelehnt. 26/2 fordert stattdessen die Ausbildung des Sockelbereichs als Wärmedämmverbundsystem mit zusätzlicher Armierung und verstärkter Trägerplatte sowie gleichem Oberputz wie die restliche Fassadenfläche, wie es ursprünglich im Leistungsverzeichnis auch vorgesehen war.

Insgesamt kompensieren sich die Mehr- und Minderkosten aus der Berücksichtigung der Prüfbemerkungen, so dass die Gesamtkosten unverändert bleiben.

Die Bemerkungen der Punkte H1-H4 fließen in die weitere Bearbeitung ein und werden bei Beauftragung durch 5620 berücksichtigt.

Zu B1:

Die Leistungsbeschreibungen werden vor Ausschreibung überarbeitet und konkretisiert.

2. z.d.A.: 262/46

[Signature] 27/06.08

26/06/08 *OL*

[Signature] 26.6.