

Raum	Mangel/ Restarbeit	Zuständig		Erledigung bis erledigt
Eichwald				
B113	Fenster Schere austauschen	Eichwald	PM	14.08.2009
	Säule kraftbetätigte Tür	Eichwald	PM	ab 08.08.2009
	Blende Sonnenschutz Gemeinschaftsfl.	Eichwald	PM	14.08.2009
	Führungskabel Sonnenschutz Gemeinschaftsfläche herausgerissen	Eichwald	PM	14.08.2009
	Sonnenschutzblende verkratzt	Eichwald	PM	14.08.2009
	Teile Fensterrahmen kleine Fluorfenster ergänzen	Eichwald	PM	14.08.2009
B037	Defekter Oberlichtmotor tauschen	Eichwald	PM	14.08.2009
	Ausgang Südflügel Ost/ Türe schließt nicht richtig (OTS)	Eichwald	PM	14.08.2009
	Brüstungsscheibe austauschen	Eichwald	PM	33. KW
	Griffe Gemeinschaftsfläche tauschen (mit Bohrung für Profilzylinder)	Eichwald	PM	14.08.2009
Ratajczyk				
	1 Platte Schulhof austauschen	Ratajczyk	PM	03-07.08. 2009
	Briefkasten einbauen	Ratajczyk	PM	03-07.08. 2009
Baltzer				
	Tür EG Osteingang ist von außen nicht zu schließen mit GHS	Baltzer	PM	03-07.08. 2009
	Zylinder Innentür Verwaltungstrakt nicht passend zu Schließanlage	Baltzer	PM	03-07.08. 2010
	Zylinder Tür Gemeinschaftsfl. zu kurz	Baltzer	PM	03-07.08. 2011
	Austausch Türen WC	Baltzer	PM	03-07.08. 2012
	Schließzylinder Aufzug	Baltzer	PM	03-07.08. 2013
	Schließzylinder Kraftbetätigte Tür	Baltzer	PM	03-07.08. 2014
	Schließzylinder Außentür	Baltzer	PM	03-07.08. 2015
B120	PU Altbau Kopf Fußleisten ergänzen	Baltzer	PM	03-07.08. 2016
B919	Obentürschließer einstellen/	Baltzer	PM	03-07.08. 2017
B913	Türschild im Flur Altbau UG	Baltzer	PM	03-07.08. 2018
B901	Türschild im Treppenhaus Altbau UG f	Baltzer	PM	03-07.08. 2019
B014	Arztraum - Zylinder wieder lose	Baltzer	PM	03-07.08. 2020
	Flachdachausstieg einfassen	Baltzer	PM	03-07.08. 2021
Jaensch				
B102	Altbau OG UV- Tür innen unsauber	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B120	Altbau OG PU- Tür unsauber	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
	Empore Ellipse - Lackierung der Dachausstiegklappe unsauber	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B 026	Altbau OG- Putzraum Altbau EG (Kopfbau) Klebeband an Lautsprecher Decke entfernen	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
	Übergänge Altbau EG/OG zwischen Alt- und Neubau seidenmatt	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
	Personalräume Ellipse EG Wände	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
	Wandstück Flur EG zwischen Eingang West und RS-Tür nachstreichen (neben Arztraum)	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B001/002/015	Flur OGTS streichen	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B001/002/015	Flur OGTS- Schattenfuge Decken RS- Türen/ Ausgang Ost schwarz streichen	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B908	Bunkerraum UG Leibung streichen	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B905	Flur Altbau UG Dehnungsfuge Decke	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
	Treppengeländer Fluchtreppe reinigen	Jaensch	PM	03-07.08. 2009
B022	Unter Fensterbänken nachstreichen	Jaensch	PM	03-07.08. 2010
Rofa				
B036	EG Stuhllager- Reviklappen schließen			10-14.08.2009
	Ausführung Treppensanierung	Rofa	PM	10-14.08.2009
	Rest Sockelbekleidung	Rofa	PM	10-14.08.2009
	Brüstung Treppe - Fuge unsauber	Rofa	PM	10-14.08.2009
	Türstop. Treppe Altbau wieder einbau.	Rofa	PM	10-14.08.2009

Raum	Mangel/ Restarbeit	Zuständig		Erledigung bis erledigt
Lefarth				
	Fassade Gemeinschaftsfl. unsauber/	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
B037	Einpflege Gemeinschaftsfl. mit Schlieren	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
B037/B042	Träger/ Treppe reinigen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Fassadenreinigung Trespa außen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Glasfassaden Gebäudefugen reinigen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Zementschleier Treppe Altbau UG	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
B 022	Serverraum und Lüftungsraum reinigen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
B 102	UV-Raum reinigen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
B120	PU Altbau Kopf reinigen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Ablebung Fenstergewände vollständig entfernen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Altbau Haupttreppe EG - Brüstung Oberlicht säubern (Spachtelreste)	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Notausgangsschilder OGTS von Schiebetüren entfernen.	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Windfang reinigen	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
	Einpflege Flur	Lefarth	PM	27.07-01.08.2009
Rix				
	Vordach Westeingang - nach Scheibe	Rix	PM	Freigabe erford.
	Handläufe Treppe Altbau- nach Belag	Rix	PM	33. KW
Krämer				
	Anschlüsse Dachentwässerung	Krämer	IB Rietmann unklar	
	Fundament Schalter			08.08.2009
Küche				
	Steuerung Dosieranlage Spülmaschine	Hannotte	BGK	14.08.2009
Schwarzkopf				
B009	Kabel Sonnenschutz sichtbar	Eichwald	PM	14.08.2009
	Wiederholung Einweisung Schule	Schwarzkopf	IB Schal	nach Ferien
	Änderung Blitzschutz Dachverkleidung	Schwarzkopf	IB Schal	keine Angabe
	Blitzschutz Vordach Turnhalle	Schwarzkopf	IB Schal	keine Angabe
Gensior				
	Alarm- Fluchtwegpläne aushängen/ Rahm	Gensior	Gensior	27. KW
	Räumungsübung	Gensior	Gensior	Termin Feuerwehr
GW				
	Beschilderung „Privatgrundstück....“ fehlt		GW	bestellt