

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	K-20067
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Renault 54/A/MASCOTT/120.35 LKW OFFENER KASTEN		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
29.12.2005	108969	00
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
HU 12/2015		2013

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Schaltgestänge ausgeleiert, inst.	529,41€
Radkappe VL fehlt ern.	43,81€
Beide Reifen VA auf Verschleißgrenze erneuern	258,08€
Feuerlöscher erneuern	39,00€
Fahrer- und Beifahrersitz instabil erneuern (wurde vom Fahrer bemängelt)	2627,36€

Überschlägige Kosten:	ca.	3497 ,66	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	51762 ,96	€
Kapitaldienst:	ca.	6248 ,34	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		8	Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters und dem schlechten Allgemeinzustand wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.			
Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2005 – 2014: 26827,21€			




AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH & Co. KG
Werkstatt
Maarweg 271, 50825 Köln

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-2360
Kfz-bzw. Gerätetyp		
LKW KIPPER OFFENER KASTEN DAIMLER 972.05		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
02.2006	101401	00
TÜV-Untersuchung	Erneuerungsjahr	
10.2014	2014	

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Schubstange ausgeschlagen ern.	249,00€
Getriebeölverlust zweck Schadensfeststellung Nebenantriebspumpe ausbauen	174,50€
Zusatzheizung Wasserschlauch ern.	89,56€
Anhängerkupplung gangbar machen	46,68€

Überschlägige Kosten:	ca.	559 ,74 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	111090 ,65 €
Kapitaldienst:	ca.	13812 ,12 €/Jahr
Nutzungsdauer:		8 Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters und dem schlechten Allgemeinzustand wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		
Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2006 – 2014: 34603,15 €		





AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH & Co. KG
Werkstatt
Maarweg 271, 50825 Köln

I/132

Datum: 28.05.2014

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
662	6300	K-2335
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Daimler LKW OFFENER KASTEN 970.01		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
18.01.2006	108924	00
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
03/2015		2014

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Überschlägige Kosten:	ca.	0 ,00 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	95696 ,10 €
Kapitaldienst:	ca.	11898 ,08 €/Jahr
Nutzungsdauer:		8 Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2006 – 2014: 26852,76€		



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH & Co. KG
Werkstatt
Maarweg 271, 50825 Köln

i. A. S. Alayrak

I/132

Datum: 07.04.2014

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-2351
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Kiefer Bokimobil HY 1351 LKW M WECHSELAUFBAU		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
24.10.2006	14800	1588 Std.
TÜV-Untersuchung	Erneuerungsjahr	
HU 10/2014	2015	

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende sehr starke Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Bremsleistung ist einseitig, zur genaueren Diagnose muss die Bremse zerlegt werden. ???

Überschlägige Kosten:	ca.	0 ,00 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	210425 ,68 €
Kapitaldienst:	ca.	23855 ,53 €/ Jahr
Nutzungsdauer:		9 Jahre
Fazit: Aufgrund des Alters und dem schlechten Allgemeinzustand wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.		
Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2006 – 2014: 23785,87€		





AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH & Co. KG
Werkstatt
Maarweg 271, 50825 Köln

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-SK 6601
Kfz-bzw. Gerätetyp		
FORD FUSION 1,4 JU2 FZ.Z.PERS.BEF.B.8SPL.MEHRZW.FZ		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
19.04.2007	39214	00
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
04/2014		2013

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Kühlergrill an Befestigungsösen gebrochen erneuern	94,54€
Drehmomentstütze (Getriebelager) ausgeschlagen erneuern	96,86€
Motorölverlust vorhanden	
Kühlwasserverlust vorhanden	

Überschlägige Kosten:	ca.	191 ,40 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	21206 ,84 €
Kapitaldienst:	ca.	3434 ,25 € / Jahr
Nutzungsdauer:		6 Jahre

Fazit: Aufgrund des Alters wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.
Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2007 – 2014: 4350,56€



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH & Co. KG
Werkstatt
Maarweg 271, 50825 Köln

[Handwritten signature]

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-SK 6602
Kfz-bzw. Gerätetyp		
FORD FUSION 1,4 JU2 FZ.Z.PERS.BEF.B.8SPL.MEHRZW.FZ		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
19.04.2007	49082	00
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
04/2014		2013

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Dachleiste vorne links lose, neu befestigen	24,64€
Kühlwasserverlust	194,27
Klimaanlage ohne Funktion (muss geprüft werden)	
Motorwäsche	36,96€
Drehmomentstütze ausgeschlagen erneuern	96,86€
Keilriemen porös erneuern	75,30€
Bremsscheiben und -beläge erneuern	276,71€

Überschlägige Kosten:	ca.	704 ,74 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	21206 ,84 €
Kapitaldienst:	ca.	3434 ,25 €/ Jahr
Nutzungsdauer:		6 Jahre

Fazit: Aufgrund des Alters und dem schlechten Allgemeinzustand wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.

Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2007 – 2014: 4608,83€



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH & Co. KG
Werkstatt
Maarweg 271, 50825 Köln

i. A.