

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Sportausschuss	03.12.2015

Trainingsbeleuchtungsanlagen auf städtischen Sportanlagen

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist das Sportamt für den Zustand der Trainingsbeleuchtungsanlagen auf städtischen Sportanlagen zuständig. Vor diesem Hintergrund prüft die städtische Gebäudewirtschaft im Auftrag der Sportverwaltung unter Inanspruchnahme externer Sachverständiger systematisch die städtischen Trainingsbeleuchtungsanlagen in statischer, elektrischer und blitzschutztechnischer Hinsicht. Dabei erfolgt die Prüfung grundsätzlich sukzessive nach dem Alter der Anlage.

In diesem Zusammenhang wurden bisher überwiegend die Anlagen geprüft, die in den 60er und 70er Jahren errichtet wurden. Erwartungsgemäß besteht bei diesen Anlagen der größte Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsbedarf. Aufgrund der Prüfergebnisse mussten bereits mehrere Anlagen saniert oder sogar erneuert werden. Die Dauer der Instandsetzung ist jeweils abhängig vom Grad und der Art des Schadens. Ab 20.000 € sind für die Umsetzung politische Beschlüsse notwendig. Ebenso ist bei umfangreicheren Maßnahmen ein förmliches Vergabeverfahren erforderlich. Zudem setzt eine Reparatur bzw. Erneuerung immer voraus, dass ein entsprechendes Budget vorhanden ist.

Aktuell sind folgende Anlagen betroffen:

Lustheider Str. Platz 2 – Anlage nach Sanierung ab 24.11.2015 wieder in Betrieb

Zaunhofstr. Erneuerung der elektrischen Anlagen erforderlich. Arbeiten befinden sich in der Umsetzung

Kopernikusstr. – Die Anlage ist wegen elektrotechnischen Beanstandungen derzeit außer Betrieb. Zur Zeit werden durch die Gebäudewirtschaft die Kosten zur Sanierung der Anlage ermittelt. Danach ist ein entsprechender Baubeschluss der Bezirksvertretung Mülheim einzuholen.

Von-Bodelschwingh-Str. – Die Anlage ist wegen elektrotechnischen Beanstandungen derzeit außer Betrieb. Zur Zeit werden durch die Gebäudewirtschaft die Kosten zur Sanierung der Anlage ermittelt. Danach ist ein entsprechender Baubeschluss der Bezirksvertretung Mülheim einzuholen.

Merheimer Str. – Die Anlage an dem Tennenplatz ist derzeit teilweise außer Betrieb, da drei Masten der Anlage wegen statischer Probleme niedergelegt werden mussten und gravierende Mängel in elektrischer Hinsicht bestehen. Zur Zeit werden durch die Gebäudewirtschaft die Kosten zur Sanierung der Anlage ermittelt. Danach ist ein entsprechender Baubeschluss der Bezirksvertretung Nippes einzuholen.

Johanniter Str. – Die Anlage muss wegen elektrischer Beanstandungen saniert werden. Da auf der Anlage derzeit kein Spielbetrieb stattfindet, ist derzeit eine Sanierung aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorgesehen.

Pastoratsstr. – Die Anlage müsste wegen elektrischer Beanstandungen sowie kleinerer statischer Beanstandungen saniert werden. Zur Zeit werden durch die Gebäudewirtschaft die Kosten zur Sanierung der Anlage ermittelt. Danach ist ein entsprechender Baubeschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen einzuholen.

Humboldtstr. Platz 1 – Die Anlage ist derzeit wegen elektrischer und statischer Beanstandungen außer Betrieb. Auf Grund des Umfangs der Schäden erscheint derzeit die vollständige Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlage erforderlich. Zur Zeit werden durch die Gebäudewirtschaft die Kosten zur Sanierung der Anlage ermittelt. Danach ist ein entsprechender Baubeschluss zur Umsetzung der Maßnahme einzuholen.

Gez. Klug