

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-LN 6603
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Ford Transit		
Baujahr	Km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
26.05.2008	121059 Km	--
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
06/2018		2014

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist starke Karoserieschäden und dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Gummimatte Fahrerseite gerissen erneuern

212,53€

Fahrersitz Abdeckung lose befestigen

16,56€

Radmutternkappen fehlen erneuern

4,90€

Überschlägige Kosten:	ca.	233 ,99	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	28225 ,24	€
Kapitaldienst:	ca.	4308 ,43	€ / Jahr
Nutzungsdauer:		6	Jahre

Fazit:

Aufgrund der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.

Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2008 – 2016: 23279,15€



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH
Werkstatt Maarweg

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-LN 6629
Kfz-bzw. Gerätetyp	FORD TRANSIT/TOURNEO 2,2	
Erstzulassung	Km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
26.05.2008	137465	--
TÜV-Untersuchung	Erneuerungsjahr	
06/2018	2014	

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost- und Gebrauchsspuren auf.

Reifen hinten rechts außen erneuern (beschädigt/porös)	161,59€
Beleuchtung inst.	19,95€
Warnfolie erneuern	96,42€
Einstieg Beifahrerseite durchgerostet	331,78€
Bremsscheiben und -beläge an der VA kurz vor Verschleißgrenze	608,01€

Überschlägige Kosten:	ca.	1217 ,75 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	27403 ,15 €
Kapitaldienst:	ca.	4308 ,43 € / Jahr
Nutzungsdauer:		6 Jahre
Fazit: Aufgrund der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2008 – 2016: 22857,22€		



i. A.  AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH
Werkstatt Maarweg

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-LN 6600
Kfz-bzw. Gerätetyp	TRANSIT/TOURNEO 2,2	
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
21.08.2007	68840 Km	---
TÜV-Untersuchung	Erneuerungsjahr	
06/17	2014	

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter entsprechende Lack-, Rost-, Gebrauchsspuren und Karosserie-schäden auf.

Folgende Reparaturen sollten durchgeführt werden:

Beleuchtung inst.	22,24€
Gummimatte Fahrerseite gerissen erneuern	225,33€
Schmutzfänger hinten links fehlt erneuern	55,05€
Motorwäsche durchführen	33,13€
Querlenker VA erneuern (Gummi porös)	449,09€
Antriebswellensimmerring rechts erneuern (undicht)	157,61€

Überschlägige Kosten: (Netto)	ca.	942 ,46 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung: (Brutto)	ca.	29219 ,26 €
Kapitaldienst:	ca.	3926 ,97 € / Jahr
Nutzungsdauer:		7 Jahre

Fazit: Aufgrund der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mecha-nischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten.

Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 2007 – 2016: 22184,09€



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH
Werkstatt Maarweg

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-1646
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Anhänger AUWÄRTER		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
02.03.1998	--	--
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
08/2017		2007

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Der Anhänger weist dem Alter entsprechende Rost- und Gebrauchsspuren auf.
Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

Auffahrbracke neu befestigen
E-Anlage instandsetzen

ca.150€
ca.110€

Überschlägige Kosten: (Netto)	ca.	260 ,00	€
Neupreis für Ersatzbeschaffung: (Brutto)	ca.	7425 ,78	€
Kapitaldienst:	ca.	608 ,17	€/ Jahr
Nutzungsdauer:		9	Jahre
Fazit: Aufgrund der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 1998 – 2016: 4729,56€			



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Köln GmbH
Werkstatt Maarweg

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
661	6300	K-1748
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Anhänger AUWÄRTER		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
02.03.1998	--	--
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
03/2018		2007


Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Der Anhänger weist dem Alter entsprechende Rost- und Gebrauchsspuren auf.
Folgende Mängel müssen für den weiteren Betrieb beseitigt werden :

4 Reifen erneuern	ca.500€
Bremse einstellen	ca.100€
Ladebordwand links inst.	ca.90€

Überschlägige Kosten:	ca.	690 ,00 €
Neupreis für Ersatzbeschaffung:	ca.	7425 ,78 €
Kapitaldienst:	ca.	608 ,17 € / Jahr
Nutzungsdauer:		9 Jahre
Fazit: Aufgrund der hohen zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Reparaturausfallzeiten und des hohen mechanischen Verschleißes, wird empfohlen die Ersatzbeschaffung einzuleiten. Reparaturkosten in der Werkstatt AWB 1998 – 2016: 3950,61€		



AWB Abfallwirtschaftsbetriebe

Köln GmbH

Werkstatt Maarweg