

Legende Biotopbewertung der Sanierung

Erhalt Bäume, siehe Bestandsplan

- BB1 Gebüsch, standorttypisch
- HM51 Rasen
- HM52 Ziengestüch
- HM51 / Schotterrasen
- HY2
- HY1 Gebäude / versiegelte Flächen, Wege- und Platzflächen
- HY1 Sportanlagen mit sonstigem Belag
- HY1 Spielfeld in Kunstrasen

Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen

- M1: BF32 Pflanzung Laubbaum standorttypisch
- M2: BB1 Pflanzung / Erweiterung Gebüschbestände
- M3: HP7 Einsatz blütenreicher Staudensaum
- M4: HM51 Anlage einer Rasenfläche
- M5: BD3 Anlage einer geschnittenen Hecke
- M6: HM52 Pflanzung von Bodendeckern / Gräsern

Baum- und Wurzelchutz während der gesamten Bauzeit durch Einbau eines Holztaubes

Sonstige Darstellung

- Grenze Pflanzgebiet
- Ballfangzaun
- Lärmschutzwand
- Rigole
- Trainer- und Spielertribüne
- Flutlichtmast mit Fundament
- Bäume auf Nachbargrundstück (nachrichtlich eingezeichnet)



Bauherr

Stadt Köln Sportamt
Sportpark Müngersdorf, Olympiaweg 7
50933 Köln

Gesehen:

Freigabe:

Datum / Unterschrift

Datum / Unterschrift

Projekt
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Sanierung Sportanlage Kendener Straße,
Köln-Zollstock

Planinhalt	Maßnahmen	Datum	05.03.2018	bearbeitet	AN / AG
Leistungsphase	endgültige Planfassung	Maßstab	1:500	Höhenbezug	NHN
Planbezeichnung	17-180_4_ip_02	Plan	02	Format	594x420

Geprüft: RMP Stephan Lenzan Landschaftsarchitekten:

Datum / Unterschrift

Vertrag sowie Verwirklichung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.