

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	02.07.2018

Unfallhäufungsstellen des Jahres 2017 im Stadtbezirk Ehrenfeld hier: Nachfrage zur Unfallhäufungsstelle Melatengürtel/Oskar-Jäger-Straße und Ehrenfeldgürtel/Stammstraße (Ehrenfeld) in der Sitzung am 04.06.2018, TOP 12.3

„Bezirksvertreter Klemm (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) fragt zum Melatengürtel / Oskar Jäger-Straße nach, ob sich die Unfallzahlen aus 2017 auf den Zeitraum vor der Umgestaltung zum Radweg beziehen. Zur Kreuzung Ehrenfeldgürtel / Stammstraße fragt er nach, warum die Verwaltung hier keine geeigneten Maßnahmen sehe.“

Antwort der Verwaltung:

Die Kreuzung Melatengürtel/Oskar-Jäger-Straße wurde im Jahr 2017 unter der laufenden Nummer 11/17 als Unfallhäufungsstelle gemeldet. Im nördlichen Abschnitt der Kreuzung ereigneten sich die drei Verkehrsunfälle bei denen Radfahrende leicht verletzt wurden. Die Unfälle ereigneten sich in der Kreuzung und nicht auf der Strecke und waren alle auf Rotlichtverstöße zurückzuführen. In diesem Bereich, an dem sich u. a. die große Waschstraße befindet, ist noch keine Umgestaltung der Radwege erfolgt.

Bei diesen Unfällen wurden Radfahrende, die den Gürtel in Fahrtrichtung Aachener Straße überqueren wollten, von Pkw-Fahrenden beim Rechtsabbiegen angefahren. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Die Benutzungspflicht des begleitenden Radweges der Oskar-Jäger-Straße ist aufgehoben. Die Unfallkommission regte hier, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Einrichtung einer eindeutigen Führung – zum Beispiel über Schutzstreifen auf der Fahrbahn – an.

Die Einmündung Ehrenfeldgürtel/Stammstraße wurde unter der laufenden Nummer 44/17 als Unfallhäufungsstelle gemeldet. Das Unfallgeschehen ereignete sich hier in erster Linie im Ein- und Ausfahrtbereich Ehrenfeldgürtel/Stammstraße. Pkw-Fahrende, die hier links einbiegen wollten, kollidierten in zwei Fällen mit dem Radverkehr in Gegenrichtung. Ein Autofahrender kollidierte beim Rechtsabbiegen mit einem Radfahrenden, der den Radweg in Richtung Subbelrather Straße befuhr. Die Unfallkommission überprüfte diesen Bereich. Der Radverkehr wird hier unmittelbar neben der Fahrbahn geführt. Es waren keine Sichtbehinderungen zwischen dem Individualverkehr und den Radfahrenden erkennbar. Die Beleuchtung des Tunnels entspricht dem Standard der Stadt Köln. Laut Einschätzung der Unfallkommission waren die Unfälle daher ausschließlich auf die Unaufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden zurückzuführen. Dennoch wurde die Schließung der Zufahrt in die Stammstraße diskutiert. Diese Lösung wurde jedoch verworfen, da das Viertel auch für Autofahrende erreichbar bleiben muss. Der motorisierte Verkehr würde sich bei dieser Lösung dann auch andere Wege in das Viertel suchen. Damit dürften die Verkehrsbelastungen in anderen Straßen ansteigen.

Anlagen:

1. Kollisionsdiagramm des Jahresunfallgeschehens 2017 Melatengürtel/Oskar-Jäger-Straße
2. Kollisionsdiagramm des Jahresunfallgeschehens 2017 Ehrenfeldgürtel/Stammstraße

