







ALLGEMEINE ANGABEN ZUR SPORTANLAGE			
id:			
			
Name:	Nippeser Tälchen		
Baujahr:	Ca. 2004 und 60er Jahre (Einfachhalle)		
ANLAGENTYP			
Sporthalle:	<input type="checkbox"/> Gymnastikhalle	<input checked="" type="checkbox"/> Einfeldhalle	<input type="checkbox"/> Zweifeldhalle <input checked="" type="checkbox"/> Dreifeldhalle
Sportplatz:	<input type="checkbox"/> Spielfeld	<input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ A <input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ C	<input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ B <input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ D
Sonstiges:	Zwei Hallen unterschiedlichen Baujahres		
BARRIEREFREIHEIT			
barrierefreier Zugang zur Sportstätte:	<input checked="" type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
barrierefreie Zuschauermöglichkeit:	<input checked="" type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
barrierefreie Sanitäranlagen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
GERÄTEAUSSTATTUNG			
<input checked="" type="checkbox"/> Grundausstattung <input checked="" type="checkbox"/> Zusatzausstattung	Elektronische Spielzeit- und Ergebnisanzeigenanlage		
MAßNAHMENBEZOGENES QUALITÄTSKRITERIUM DER SPORTSTÄTTE			
<input checked="" type="checkbox"/> Q1	<input type="checkbox"/> Q2	<input checked="" type="checkbox"/> Q3	<input type="checkbox"/> Q4
Erhalt (sehr guter Zustand, eventuell Weiterentwicklung)	Geringer Veränderungsbedarf (guter Zustand mit Ergänzungs- und Entwicklungsbedarf)	Modernisierung/Sanierung (nicht zufriedenstellender Zustand mit dringendem Veränderungsbedarf)	Abriss/Neubau bzw. Aufgabe (nicht erhaltenswerte Anlage mit Rück- bzw. Neubaubedarf)
VERÄNDERUNGSBEDARF			
<input type="checkbox"/> Atmosphäre: <input type="checkbox"/> Boden: <input type="checkbox"/> Decke: <input type="checkbox"/> Funktionsräume: <input type="checkbox"/> Geräteerweiterung: <input checked="" type="checkbox"/> Heizungsanlage: Bei kleiner Halle Sanierungsbedarf <input type="checkbox"/> Licht: <input checked="" type="checkbox"/> Lüftungsanlage: Bei kleiner Halle Sanierungsbedarf <input checked="" type="checkbox"/> Sanitäranlagen: Bei kleiner Halle Sanierungsbedarf <input type="checkbox"/> Sicherheitstechnische Bemerkungen: Bei kleiner Halle Sanierungsbedarf <input checked="" type="checkbox"/> Umkleieräume: Bei kleiner Halle Sanierungsbedarf <input type="checkbox"/> Wände: <input checked="" type="checkbox"/> Wärmeschutz: Bei kleiner Halle Sanierungsbedarf			


FOTODOKUMENTATION



FOTODOKUMENTATION







ANMERKUNGEN

Sporthalle Nippeser Tälchen

Vorgelagerter Spiel- und Jugendplatz, Asphaltfläche mit Stahl-Basketballkörben, der aber auch anderweitig funktional genutzt wird. Direkt neben einem grünen Freiraumgebiet.

Die Dreifachhalle gilt als modernste Dreifachhalle/Sporthalle in Köln, während die **Einfachhalle** saniert werden muss.

Ausstattung einer modernen ganz normalen Dreifachhalle, teilbar mit Vorhängen, sehr dunkel, mittleres und oberes Lichtband, ausziehbare Tribünen, oben mit Gang über dem Trocken- und Nassbereich, mit Regieraum, Kletterbereich mit ausklappbarer Kletterwand.

Die **Umkleideräume** konservativ, sehr viel Platz, standardisiert.

Halle hat einen Fahrstuhl und WLAN.

Barrierefreie Toilette, Barriere Dusche – neu ausgerüstet.

Sportfunktionell klassisch eingerichtet mit Ringen, mit Basketballkörben, ausziehbar, alle in richtiger Entfernung zumindest in der Querrichtung. In den Stirnseiten ist der Abstand der Basketballkörbe viel zu gering.

Klettergerüste hochziehbar an den Stirnwänden. 3 große Sprungmatten an den Stirnwänden.

Ausstattung Geräteräume: Trampolin, Sprungbretter, Kisten, Schränke, Tore, Bänke, alles neu, ordentlich aufgeräumt. Prallschutzwand auf der Regieseite und Geräteseite, 3 Schulen nutzen die Hallen. Die große Halle wurde hier als Flüchtlingsquartier benutzt und deswegen sind viele Geräte auch in die kleinen Hallen transportiert worden. Die Halle wird jetzt aber ab August dem Sportbetrieb wieder übergeben. Bis jetzt war sie durch Flüchtlinge besetzt.

500 Zuschauer oder 500 Personen dürfen maximal aus feuerschutzrechtlicher Sicht in diese Halle hinein. Kapazität ist zwar wesentlich höher und wird auch oft überschritten.

Die Modernität der Halle ist nach Sport-Leistungskriterien entwickelt worden. Das heißt, also auch hinsichtlich Licht, Anzeigetafel, Funktionalität ist diese Halle nach den Sportarten ausgerichtet und muss im Gesamtzusammenhang des gesamten Bezirks gesehen werden: Wenn in der direkten Umgebung eine Halle mit diesen Normen nicht vorhanden ist, dann ist dieser Bau hier notwendig. Wenn allerdings (bei vergleichbaren Standorten) andere vorhanden sind, dann muss man neu prüfen, ob vergleichbare Hallen notwendigerweise gebaut werden müssen.

Die Turnhallen dieser Schule sind auf Ganztagesunterricht ausgerichtet. Daher besteht hier zusätzlich noch einen **Gymnastikraum** und noch **1 Fitnessraum**.

Turnhalle Realschule

Feuchteschäden oben an den Decken. Es regnet in die Halle hinein. Sehr dunkle Halle, kaum natürlich belichtet. Der Geräteraum ist offen und Sanitäreanlagen sanierungsbedürftig.

Voraussichtlich auch gesamte Technik und energetisch (Wärmeschutz) überprüfungswürdig.

Schulhof der Schulen klassisch, Asphalt, eine kleine Bankreihe unterm Baum, allerdings unterm Baum große Wurzelschäden und sonst trostlos.

einige Basketballkörbe

