

BV 3 am 14.11.2013

**8.1.5 Sanierung der alten Trauerhalle auf dem Friedhof Melaten  
(Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die  
Grünen, der SPD-Fraktion, der FDP-Fraktion und Herrn Müller/Die Lin-  
ke)  
AN/1285/2013**

---

**Beschluss:**

Die Verwaltung wird gebeten, die Sanierung der alten Trauerhalle auf dem Friedhof Melaten zu veranlassen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig zugestimmt.

Nicht anwesend: Frau Dr. Lerch, Herr Müller, Frau Post

**Sachstand 07/14:**

Die Verwaltung wird die Bezirksvertretung Lindenthal in Kürze über den aktuellen Sachstand unterrichten.

**Sachstand 09/17:**

Vor den Hintergründen der verwaltungsinternen Abstimmungen zwischen Gebäudewirtschaft und Grünflächenamt und den damit einhergehenden notwendigen Prüfungen kann zurzeit kein Sachstand mitgeteilt werden.

**Aktueller Sachstand:**

Kein neuer Sachstand.

BV 3 am 09.12.2013

**8.1.12 Reparatur des Glasdaches des Lichthofes der Rheinischen Musikschule in der Lotharstraße in Köln-Sülz  
(Antrag der CDU-Fraktion)  
AN/1441/2013**

---

**Beschluss:**

Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend die Reparatur des beschädigten Glasdaches des Lichthofes der Rheinischen Musikschule in der Lotharstraße 14-18 in Köln-Sülz zu veranlassen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig zugestimmt.

Nicht anwesend: Herr Wolters

**Sachstand 07/14:**

Die Verwaltung hat in der Sitzung der Bezirksvertretung Lindenthal am 09.12.2013 unter Tagesordnungspunkt 7.2.5 Folgendes mitgeteilt:

„Die Glasdachkonstruktion über dem Innenhof bedarf einer Erneuerung. Ein entsprechender Planungsauftrag zur Erneuerung wurde an ein externes Architekturbüro erteilt. Hierbei hat sich herausgestellt, dass die Planungen umfangreicher sind als ursprünglich erwartet. Die bauphysikalischen Rahmenbedingungen einer neuen Glasdachkonstruktion sind durch einen Bauphysiker zu bestimmen. Die Lüftungsanlage mit Heizregister ist ebenfalls zu erneuern. Ein entsprechender Planungsauftrag an ein externes TGA Büro muss noch erteilt werden. Bis zur Klärung dieser Grundlagen können keine Entwurfslösungen mit zugehörigen Kosten sowie eine daraus folgende Zeitmaßnahmenplanung erstellt werden.

Notwendige Sicherungsmaßnahmen wurden umgesetzt, so dass eine Nutzung möglich ist. Die vorhandene Dachkonstruktion in ihrem ursprünglichen Zustand stellt keinen tatsächlichen Raumabschluss nach außen dar, so dass eine freie Lüftung und damit auch möglicher Wassereintritt immer Bestand war. Um Regeneintritte in den Lichthof zu vermeiden, sind zunächst nur Reparaturen und Abdeckungsmaßnahmen geplant.“

**Sachstand 09/17:**

Die Planungsaufträge sind erteilt worden. Die Komplexität der Aufgabe, insbesondere auch durch die neue Nutzung Schule, erfordert ein hohes Maß an Abstimmung. Ziel ist es, in diesem Jahr die notwendige Ausschreibung zu veröffentlichen.

**Aktueller Sachstand:**

Kein neuer Sachstand.