

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	15.11.2011

Sachstand Sanierung Platzfläche im Bereich des Doms (Undichtigkeiten der Decke über Dombauhütte und RGM)

Zur Feststellung des Schadensumfangs sowie möglicher Schadensursachen wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Mit der Fertigstellung des Gutachtens wird im Dezember gerechnet. Die Kosten des Gutachtens belaufen sich auf ca. 18.000 €.

Für begleitende Maßnahmen wie z. B. Sondierungsöffnungen der Platzfläche, Bohrkernentnahmen, und chemische Untersuchungen der Bausubstanz, sowie das provisorische Verschließen von freigelegten Flächen wurden bisher Mittel von rund 40.000 € aufgewendet.

Erst nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse und des Gutachtens kann ein Sanierungskonzept entwickelt werden, auf dessen Grundlage eine belastbare Kostenermittlung erfolgen kann. Nach einer groben ersten Schätzung wird von einem Mittelbedarf von mehr als 750.000 € ausgegangen.

gez. Streitberger