

Sachstandsbericht

Antrag der CDU-Fraktion, betr.: Lichtsignalanlage Venloer Straße/Kolkrabenweg/Westendstraße

Die Bezirksvertretung Ehrenfeld beauftragt die Verwaltung zu prüfen: Die Schaltung der Lichtsignalanlage (Ampeln) an der Kreuzung Venloer Straße/Kolkrabenweg/Westendstraße so einzurichten, dass für den Verkehr aus dem Kolkrabenweg nach links auf die Venloer Straße und für den Verkehr aus der Westendstraße auf oder über die Venloer Straße getrennte Ampelphasen entstehen.

Status in Bearbeitung
 erledigt

Aktueller Bearbeitungsstand:

Sachstand 2022:

Wegen der starken Verkehrsbelastung auf der Venloer Straße und dem priorisierten Bahnverkehr wurde die Signalregelung in ihrer heutigen Form geplant. Die Sicht auf die Verkehre aus der Westendstraßen und dem Kolkrabenweg sind gut, dies konnte auch bei Besichtigungen vor Ort festgestellt werden.

Unfallauffälligkeiten habe sich in den letzten Jahren nicht gezeigt. Im Jahr 2021 kam es zu mehreren Unfällen, die aber alle unterschiedliche Ursachen hatten. Abbiegeunfälle gab es zwischen den beiden Straßen Westendstraße und Kolkrabenweg nicht. Eine Trennung dieser beiden Verkehrsströme würde zu mehreren verkehrlichen Problemen führen. Der zusätzliche Zeitbedarf hätte eine Reduzierung der Grünzeiten anderer Verkehrsströme zu Folge. Dies würde die Venloer Straße empfindlich treffen. Auch wäre ein negativer Einfluss auf den Stadtbahnverkehr nicht auszuschließen.

Aus diesen Gründen wird die Verwaltung an der bisherigen Regelung festhalten.

Nächste Schritte:

Keine

Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: