

Berichtsjahr: 2008

Bezirk:

Objekttyp:

Ab Meldedatum:

Stand: 22.01.2009

# Baumfällungen Details

Fällmonat	Anzahl gefällter Bäume	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Stammumfang (cm)	Kronen Ø m	Höhe (m)	Nachpflanzung	Gründe:							
												Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben
08.2008	1	Altstadt/Nor		Gereonswall	Grünanlage		Silberpappel	130	11,5	29	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																			
08.2008	1	Altstadt/Nor		Heumarkt	Straße/ Platz		Eberesche, Mehlbeere,	45	4	9	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Schiefstand, Bodenverwerfungen, drohte Umzustürzen																			
12.2008	1	Altstadt/Nor		Marspfortengasse	Straße/ Platz		Scheinakazie	60	4	7	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Abgängig																			
12.2008	1	Altstadt/Nor		Marspfortengasse	Straße/ Platz		Hainbuche, Weißbuche	30	2	10	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																			
01.2008	1	Altstadt/Nor		Mittelstr.	Straße/ Platz		Tulpenbaum	120	7	12	gleiche Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Unfallgefahr durch Pflasteranhebungen durch Wurzeln, keine Möglichkeit die Gefahr anders zu beseitigen																			
12.2008	1	Altstadt/Nor		Ursulastr.	Straße/ Platz		Ahorn	60	4	9	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Durch mehrere Anfahrschäden zu stark beschädigt																			

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
06.2008	1	Altstadt/Sü	Am Pantaleonsberg	Grünanlage		Schnurbaum	1	130		22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
06.2008	1	Altstadt/Sü	Am Pantaleonsberg	Grünanlage		Silber-Ahorn	1	90	5	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
06.2008	1	Altstadt/Sü	Am Pantaleonsberg	Grünanlage		Silber-Ahorn	1	120	6	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
06.2008	1	Altstadt/Sü	Bachemstr.	Grünanlage		Kanadische Holz- Pappel	1	150	15	30	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
01.2008	1	Altstadt/Sü	Bayenstr.	Straße/ Platz		Linde	1	150	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Brandkrustenpilz, nicht mehr standsicher																				
09.2008	1	Altstadt/Sü	Karl-Berbuer-Platz	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	180	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Wurzelteller angehoben, Schwefelporling																				
01.2008	1	Altstadt/Sü	Mauritiuskirchplatz	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	120	8		gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Eschenbaumschwamm, Morschungen, nicht mehr standsicher																				
10.2008	1	Altstadt/Sü	Seyengasse	Straße/ Platz		Eberesche, Mehlbeere,	1	30	2	6	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Triebspitze abgestorben, Schattendruck zu groß																				
01.2008	1	Deutz	Alarichstr.	Straße/ Platz	22	Scheinakazie	1	120	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Stammsschäden, nicht mehr standsicher																				
01.2008	1	Deutz	Alarichstr.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	90	5	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Stammholz abgestorben, nicht mehr standsicher. Wegen Schattendruck, kein Ersatz																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend									
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
01.2008	1	Deutz	Alarichstr.	Straße/ Platz	1	Scheinakazie	1	90	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß morsch, nichtmehr standsicher																						
08.2008	1	Deutz	Alarichstr.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	105	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß morsch																						
08.2008	1	Deutz	Alarichstr.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	105	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß morsch																						
01.2008	1	Deutz	Alarichstr.	Straße/ Platz	ggü.2	Scheinakazie	1	90	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß morsch, nicht mehr standsicher																						
08.2008	1	Deutz	Alfred-Schütte-Allee	Straße/ Platz		Linde	1	90	6	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Restwandstärke zu gering																						
06.2008	1	Deutz	Alfred-Schütte-Allee	Straße/ Platz		Linde	1	210	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> großer Teil der Wurzeln abgestorben, Stamm Morschungen																						
01.2008	1	Deutz	Mindener Str.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	150	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß morsch, nicht mehr standsicher																						
08.2008	1	Deutz	Mindener Str.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	180	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß morsch																						
08.2008	1	Deutz	Ottoplatz	Straße/ Platz		Amerikanischer Tulpenbaum	1	30	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> 50 % der Krone abgestorben, Stammschäden																						
08.2008	1	Deutz	Ottoplatz	Straße/ Platz		Amerikanischer Tulpenbaum	1	30	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> 50 % der Krone abgestorben, Stammschäden																						

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
07.2008	1	Deutz	Siegburger Str. Festplatz Deutz	Grünanlage		Säulenpappel, Pyramidenpappel	3	100	0,31	22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
08.2008	1	Deutz	Urbanstr. Deutzer Castell/Altenh	Grünanlage		Scheinakazie	1	80	9,5	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
06.2008	1	Neustadt/N	Amsterdamer Str.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	120	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Morschungen																				
01.2008	1	Neustadt/N	Friesenplatz	Straße/ Platz		Kastanie	1	180	10	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Brandkrustenpilz, Baumstandort wird geschlossen																				
06.2008	1	Neustadt/N	Lentstr.	Grünanlage		Scheinakazie	1	80	6	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
10.2008	1	Neustadt/N	Ludolf-Camphausen-St	Straße/ Platz		Eiche	1	75	4	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Abgänglich, Schattendruck zu groß																				
03.2008	1	Neustadt/N	Neusser Str.	Straße/ Platz	106	Linde	1	130	8	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
03.2008	1	Neustadt/N	Neusser Wall	Straße/ Platz	36	Ahorn	1	240	10	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Mehrere offene Morschungen, Restwandstärke zu gering																				
10.2008	1	Neustadt/N	Oppenheimstr.	Straße/ Platz	16	Crataegus, Dorn	1	30	1	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
10.2008	1	Neustadt/N	Oppenheimstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	30	1	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
10.2008	1	Neustadt/N	Oppenheimstr.	Straße/ Platz	11 A	Crataegus, Dorn	1	30	1	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
10.2008	1	Neustadt/N	Oppenheimstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	30	1	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
10.2008	1	Neustadt/N	Riehler Str.	Straße/ Platz		Kirsche	1	60	4	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
05.2008	1	Neustadt/N	Spichernstr.	Grünanlage		Scheinakazie	1	314	12	25	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
04.2008	1	Neustadt/N	Spichernstr. Stadtgarten	Grünanlage		Esche	1	220	9	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Baum hatte sehr geringe Restwandstärke ( hohl )																				
01.2008	1	Neustadt/S	Alteburger Wall	Straße/ Platz		Ahorn	1	150	8	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Restwandstärke zu gering																				
05.2008	1	Neustadt/S	Bonner Str.	Gebäude/ Schule/ Heim	292	Bergahorn	1	155	10	22	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Brandkrustenpilz																				
11.2008	1	Neustadt/S	Brüsseler Str.	Straße/ Platz		Ginkgobaum, Fächerblattbaum	1	120	4	14	gleiche Stelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Beschwerde, durch Früchte verursachter Gestank vor Hotel																				
10.2008	1	Neustadt/S	Eifelstr.	Straße/ Platz	70	Crataegus, Dorn	1	75	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
01.2008	1	Neustadt/S	Hardefuststr.	Straße/ Platz	8	Ahorn	1	60	6	9	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Stammhöhlung, Restwand zu gering, kein Ersatz, da Baumstandort genau vor einer Einfahrt ist																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
11.2008	1	Neustadt/S	Jülicher Str.	Straße/ Platz	24 a	Ginkgobaum, Fächerblattbaum	1	75	4	1	gleiche Stelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Beschwerde, durch Früchte verursachter Gestank vor einem Ladenlokal																		
01.2008	1	Neustadt/S	Jülicher Str.	Straße/ Platz	22	Ginkgobaum, Fächerblattbaum	1	120	6	15	gleiche Stelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Beschwerde der Anwohner durch starke Geruchsbelästigung der Früchte																		
01.2008	1	Neustadt/S	Jülicher Str.	Straße/ Platz	14	Ginkgobaum, Fächerblattbaum	1	86	4	10	gleiche Stelle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Beschwerde der Anwohner wegen Geruchsbelästigung und Rutschgefahr durch Früchte																		
01.2008	1	Neustadt/S	Lothringer Str.	Straße/ Platz		Ahorn	1	150	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammhöhlungen, Restwandstärke zu gering																		
01.2008	1	Neustadt/S	Lothringer Str.	Straße/ Platz		Ahorn	1	180	3		gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Lackporling, nicht mehr standsicher																		
01.2008	1	Neustadt/S	Mainzer Str.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	105	6	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammfuß morsch, nicht mehr standsicher																		
01.2008	1	Neustadt/S	Overstolzenstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	75	4	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammriß, droht auseinander zu brechen																		
01.2008	1	Neustadt/S	Roonstr.	Straße/ Platz	100	Ahorn	1	180	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammhöhlung, restwandstärke zu gering, Pilzbefall																		
01.2008	1	Neustadt/S	Teutoburger Str.	Straße/ Platz	15	Linde	1	120	6	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammhöhlungen, Restwand zu gering																		
03.2008	1	Neustadt/S	Volksgartenstr.	Straße/ Platz	14	Scheinakazie	1	75	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammfuß morsch																		

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2008	1	Neustadt/S	Volksgartenstr.	Straße/ Platz	15	Scheinakazie	1	60	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
01.2008	1	Neustadt/S	Vorgebirgswall	Straße/ Platz		Hainbuche, Weißbuche	1	60	3	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
09.2008	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz	Nr.5	Scheinakazie	1	65	5	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Abgestorbene Bereiche u. Höhlungen mit Braunfäule im unteren Stammteil.																				
09.2008	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz	56	Scheinakazie	1	150	9	17	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Starkastbruch hat den Hauptstamm so stark geschädigt, dass er nicht mehr tragfähig ist.																				
06.2008	2	Raderthal	Brühler Platz	Straße/ Platz	6	Kugelrobinie	1	80			gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Krone ist durch einen Anfahrtschaden auseinander gebrochen. Stamm ist morsch.																				
06.2008	2	Rodenkirch	Auenweg Ro	Straße/ Platz	16	Linde	1	150	7	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden; Lackporling																				
06.2008	2	Rodenkirch	Auenweg Ro	Straße/ Platz	71-75	Linde	1	200	9	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden																				
06.2008	2	Rodenkirch	Auenweg Ro	Straße/ Platz	55	Linde	1	170	9	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden; Brandkrustenpilz																				
06.2008	2	Rodenkirch	Blücherstr. Ro	Straße/ Platz	Ecke W.- Rathenau-	Linde	1	120	6	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Nicht standsicher durch Wurzel- und Stammschäden; Brandkrustenpilz																				
09.2008	2	Rodenkirch	Brückenstr. Ro	Straße/ Platz	ggü Nr.48	Gemeine Esche	1	65	4	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Krone ist in weiten Teilen abgestorben.																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
09.2008	2	Rodenkirch	Grimmelshausenstr.	Straße/ Platz	Ecke Ringelnetzstr	Scheinakazie	1	140	8	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Durch Morschungen beider Stämmlinge ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Grimmelshausenstr.	Straße/ Platz	18 G	Scheinakazie	1	160	10	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Mehrere Stammrisse bis in den Kronenkern. Krone droht auseinander zu brechen.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Grimmelshausenstr.	Straße/ Platz	24	Scheinakazie	1	170	10	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Tiefe Morschungen und Höhlungen im Stamm; nicht mehr tragfähige Starkäste im Kronenkern.																	
06.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	17	Sandbirke	1	80	5	9	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Krone weitgehend eingetrocknet; Baum stirbt ab. Kein Ersatz wegen Schattendruck.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	23 a	Sandbirke	1	100	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Baum stirbt ab. Befall mit Birkenporling.																	
06.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	21	Sandbirke	1	100	6	10	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Morscher Stammfuß; Baum stirbt ab. Ersatzpflanzung wegen Schattendruck nicht möglich.																	
06.2008	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz	ggü 34	Sandbirke	1	120	6	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
07.2008	2	Rodenkirch	Moltkestr. Ro	Straße/ Platz	6	Scheinakazie	1	125	7	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Wurzelfuß und Stamm in weiten Teilen tot bzw. morsch. Schrägstand.																	
08.2008	2	Rodenkirch	Moltkestr. Ro	Straße/ Platz	1	Echter Rotdorn	1	45	1	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Baum ist unterentwickelt und nicht mehr standsicher. Er wackelt.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Ringstr. Ro	Straße/ Platz	ggü. 63	Linde	1	95	7	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Standunsicher wegen eines Befalls mit dem Brandkrustenpilz. Zudem tiefe Morschung im Stammkopf. Nachpflzg. wg. mehrerer Garagenzufahrten im Baumbereich nicht sinnvoll.																	

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
09.2008	2	Rodenkirch	Roonstr. Ro	Straße/ Platz	Nr.9	Spitzahorn	1	75	5	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Baum ist erheblich unterentwickelt u. in Folge der Konkurrenz ohne Zukunft. Keine Nachpflzg. wg. der Konkurrenz u. einer Bushaltestelle.																	
07.2008	2	Rodenkirch	Sürther Str. Ro	Straße/ Platz	V.-Insel	Sandbirke	1	110	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Baum weitestgehend abgestorben.																	
09.2008	2	Rodenkirch	Walther-Rathenau-Str.	Straße/ Platz	10	Sandbirke	1	110	5	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Eine tiefe Morschung und weitere Stammschäden reduzieren die Bruchssicherheit erheblich.																	
07.2008	2	Rodenkirch	Walther-Rathenau-Str.	Straße/ Platz	uferstr 11	Sandbirke	1	110	5	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Wurzelstock und Stamm-fuß ausgehöhlt mit mehreren offenen Stellen; standunsicher.																	
07.2008	2	Rodenkirch	Walther-Rathenau-Str.	Straße/ Platz	17	Sandbirke	1	80	5	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Stammfuß zur Hälfte völlig vermorscht. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																	
09.2008	2	Rondorf	Am Höfchen	Straße/ Platz	1	Kirsche	1	95	6	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Krone teilweise abgestorben bzw. durch Bruch geschädigt. Weitere Teile bruchgefährdet.																	
05.2008	2	Zollstock	Bornheimer Str. Rosenzweigweg/ Born	Grünanlage		Scheinakazie	1	0,28	2	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
07.2008	2	Zollstock	Bornheimer Str. Rosenzweigweg/ Born	Grünanlage		Birke	2	1,09	6	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			kein Ersatz wegen Dichtstand																	
07.2008	2	Zollstock	Bornheimer Str. Rosenzweigweg/ Born	Grünanlage		Scheinakazie	2	0,47	4	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
05.2008	2	Zollstock	Militärtingstr. Äußerer Grüngürtel Zol	Grünanlage		Birke	2	55	10	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Sämlinge im Bestand																	

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
09.2008	2	Zollstock	Vorgebirgstr.	Straße/ Platz	265	Scheinakazie	1	110	8	17	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Baum stirbt ab. Krone in großen Teilen eingetrocknet, Stamm großflächig abgestorben.																				
07.2008	3	Junkersdorf	Frankenstr. Ju	Straße/ Platz	14	Sandbirke	1	47	5	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Starker Schrägstand zum Haus. Intensive Totholzbildung, unterentwickelter Kronenaufbau.																				
07.2008	3	Junkersdorf	Heidehofweg	Straße/ Platz	1a	Baumhasel	1	125	7	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
07.2008	3	Junkersdorf	Heidehofweg	Straße/ Platz	1 a	Baumhasel	1	125	7	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
08.2008	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	157	Scheinakazie	1	200	10	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Neigung zum Haus. Wurzelanläufe auf der Druckseite abgestorben.																				
08.2008	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	135	Scheinakazie	1	200	9	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß ist morsch. Massiver Totholzanteil. Baum stirbt ab.																				
08.2008	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	ggü. Wolkenburgstr	Scheinakazie	1	160	7	17	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Große Höhlung im unteren Stamm mit geringer Restwandstärke. Starker Totholzanteil. Keine Nachpflg. wg. zu hohem Schattendruck der angrenz. Parkbäume.																				
08.2008	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	ggü. Löwenburgstr.	Scheinakazie	1	220	7	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Morschungen im Wurzelbereich der Zugseite. Druckzwiesel mit Rissbildung.																				
08.2008	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	ggü.177a	Scheinakazie	1	220	10	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Morschung am Wurzelanlauf. Schwefelporling. Deutliche Totholzbildung.																				
08.2008	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	106	Scheinakazie	1	200	10	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Brandkrustenpilz. Wichtige Wurzelanläufe abgestorben. Starker Totholzanteil.																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
08.2008	3	Lindenthal	Bachemer Str.	Straße/ Platz	64	Echter Rotdorn	1	75	5	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b>																					
08.2008	3	Lindenthal	Bachemer Str.	Straße/ Platz	68	Echter Rotdorn	1	75	5	6	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Baum ist weitestgehend abgestorben. Eine Ersatzpflanzung kommt wegen der unmittelbaren Nähe einer Ampel nicht in Frage.																					
08.2008	3	Lindenthal	Bachemer Str.	Straße/ Platz	60	Echter Rotdorn	1	65	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Baum ist abgängig. Krone ist in weiten Teilen tot.																					
08.2008	3	Lindenthal	Bachemer Str.	Straße/ Platz	50-52	Ahorn	1	95	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Lackporling																					
08.2008	3	Lindenthal	Bachemer Str.	Straße/ Platz	64	Echter Rotdorn	1	75	5	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Baum ist weitestgehend abgestorben.																					
06.2008	3	Lindenthal	Bachemer Str.	Grünanlage		Schwarzpappel	1	180	12	25	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b>																					
07.2008	3	Lindenthal	Clarenbachstr.	Straße/ Platz	247 a	Ahorn	1	95	5	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Baum weitestgehend abgestorben.																					
07.2008	3	Lindenthal	Friedrich-Schmidt-Str.	Straße/ Platz	16	Bergahorn	1	155	6	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Wurzelstock ist hohl. Langer, breiter Stammriss v. Fuß bis in die Krone; Baum ist abgängig.																					
07.2008	3	Lindenthal	Friedrich-Schmidt-Str.	Straße/ Platz	23 a	Bergahorn	1	125	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b> Stamm zu 1/3 bis auf 1,80m Höhe abgestor-ben. Morschung im Kronenkern, viel Totholz.																					
08.2008	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	12	Ahorn	1	90	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Bemerkungen:</b>																					

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
07.2008	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	216	Echter Rotdorn	1	25	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
07.2008	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	216	Echter Rotdorn	1	25	1	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
09.2008	3	Lindenthal	Haydnstr.	Straße/ Platz	15	Sumpf-Eiche	1	355	18	27	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Befall mit mehreren holzerstörenden Pilzen. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																				
07.2008	3	Lindenthal	Werthmannstr.	Straße/ Platz	30	Crataegus, Dorn	1	110	3	6	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Nachpflanzung in vergrößerter Baum-scheibe zw. G17 und G18.																				
07.2008	3	Lindenthal	Werthmannstr.	Straße/ Platz	30	Crataegus, Dorn	1	125	6	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Stamm breit geöffnet und vermorscht. Starkäste tot oder bruchgefährdet. Nachpflanzung in vergrößerter Baum-scheibe zw, G17 u. G18.																				
10.2008	3	Lindenthal	Wüllnerstr.	Straße/ Platz	Nr.106	Scheinakazie	1	170	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Stammfuß auf der Druckseite abgestorben (1/3 d. ges. Stammfußes)																				
08.2008	3	Sülz	Euskirchener Str.	Straße/ Platz	10	Echter Rotdorn	1	78	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Baum wackelt. Krone in weiten Teilen abgestor-ben.																				
08.2008	3	Sülz	Euskirchener Str.	Straße/ Platz	3	Echter Rotdorn	1	35	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
03.2008	3	Weiden	Ostlandstr. Ostlandstr. bis Bunzla	Grünanlage	gg 15	Eiche	1	220	15	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
03.2008	3	Weiden	Ostlandstr. Ostlandstr. bis Bunzla	Grünanlage	gg 15	Eiche	1	190	12	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend									
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
03.2008	3	Weiden	Ostlandstr. Ostlandstr. bis Bunzla	Grünanlage	gg 15	Eiche	1	300	15	23	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																						
07.2008	4	Bickendorf	Am Rosengarten Am Rosengarten Bicke	Straße/ Platz		Platane	1	155	6	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																						
04.2008	4	Bocklemün d/Messingie	Kafkastr.	Straße/ Platz	4	Platane	1	196	15	20	in der Nähe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																						
04.2008	4	Bocklemün d/Messingie	Kafkastr. Kafkastr. Bockle.	Straße/ Platz	4	Platane	1	234	17	20	in der Nähe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																						
04.2008	4	Bocklemün d/Messingie	Kafkastr. Kafkastr. Bockle.	Straße/ Platz	2	Platane	1	188	15	18	in der Nähe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> massive Gebäudeschäden an Garagen																						
03.2008	4	Ehrenfeld	Hospeltstr.	Straße/ Platz	46	Bergahorn	1	172	10	12	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> RESI- Protokoll: nicht mehr standsicher																						
11.2008	4	Ehrenfeld	Melatengürtel	Straße/ Platz	ggü. Lat.79	Platane	1	224	8	20	nicht möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> nicht mehr standsicher , Nachpflanzung wegen zu großem Schattendruck z. Zt. nicht möglich																						
08.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz	158	Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	35	2	8	gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Sturmschaden																						
11.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	210	3	22	nicht möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> kein Ersatz wegen Dichtstand																						
11.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	270	4	23	nicht möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Ersatz wegen Stromtrasse nicht möglich																						

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
09.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	270	4	23	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Ersatz wegen Stromtrasse nicht möglich																	
09.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	255	4	23	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Ersatz wegen Stromtrasse nicht möglich																	
10.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	210	3	22	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Ersatz wegen Stromtrasse nicht möglich																	
11.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	200	3	20	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Ersatz wegen Stromtrasse nicht möglich																	
11.2008	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	147	2	20	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Ersatz wegen Stromtrasse der Rheinenergie nicht möglich																	
08.2008	4	Ehrenfeld	Subbelrather Str.	Straße/ Platz	34	Scheinakazie	1	110	6	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Sturmschaden																	
07.2008	4	Ehrenfeld	Venloer Str.	Straße/ Platz		Linde	1	117	7	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
04.2008	4	Ehrenfeld	Venloer Str.	Straße/ Platz		Linde	1	270	6	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			kein Ersatz wegen Dichtstand																	
03.2008	4	Neuhenfe	Siemensstr.	Straße/ Platz	18	Hainbuche, Weißbuche	1	63	5	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
12.2008	4	Vogelsang	Bachstelzenweg	Straße/ Platz	1	Platane	1	160	12	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Ersatzpflanzung durch zu hohen Schattendruck der Nachbarbäume nicht möglich.																	

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
07.2008	4	Vogelsang	Venloer Str. Venloer Str. Vogelsan	Straße/ Platz		Linde	1	210	7	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			kein Ersatz wegen Dichtstand																	
05.2008	4	Vogelsang	Venloer Str.	Straße/ Platz		Linde	1	146	8	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
06.2008	5	Bilderstöck oben	Longericher Str.	Straße/ Platz	7	Linde	1	1,7	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Sturmschaden, entwurzelt																	
06.2008	5	Longerich	Wilhelm-Sollmann-Str. Militärringstr. bis Wilhe	Grünanlage		Kirsche	1	80	5	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			kein Ersatz wegen Dichtstand																	
10.2008	5	Niehl	Niederländer Ufer	Straße/ Platz		Winterlinde	1	210	12	17	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Starker Rindenschaden mit Teilabsterben der Krone																	
07.2008	5	Nippes	Florastr.	Grünanlage		Silber-Ahorn	1	120	6,5	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			kein Ersatz wegen Dichtstand																	
06.2008	5	Nippes	Merheimer Str.	Straße/ Platz	7	Holzbirne, Gemeine Birne	1	25	1,5	3,5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Sturmschaden																	
06.2008	5	Nippes	Xantener Str.	Grünanlage		Eiche	1	150	12	14	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Grünanlage Nordpark, kein Ersatz wegen Dichtstand																	
06.2008	5	Nippes	Xantener Str.	Grünanlage		Pappel	2	190	17	30	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Grünanlage Nordpark, kein Ersatz wegen Dichtstand																	
06.2008	5	Nippes	Xantener Str.	Grünanlage		Ahorn	3	160	9	16	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Grünanlage Nordpark, kein Ersatz wegen Dichtstand																	

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
06.2008	5	Nippes	Xantener Str.	Grünanlage		Platane	1	2,7	15	29	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>																				
08.2008	5	Riehl	Garthestr.	Straße/ Platz	23	Tulpenbaum	1	55	3,5	9	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b> Schaden an einer Gasleitung																				
08.2008	5	Riehl	Johannes-Müller-Str.	Straße/ Platz	15	Scheinakazie	1	100	4	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Sturmschaden																				
03.2008	5	Weidenpes ~h	Friedrich-Karl-Str.	Straße/ Platz	33	Linde	1	110	6	17	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Durch Sturm ist die Krone auseinander gebrochen																				
05.2008	5	Weidenpes ~h	Friedrich-Karl-Str. Friedrich-Karl-Str. Wei	Straße/ Platz	33	Linde	1	1285	6	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Sturmschaden																				
08.2008	5	Weidenpes ~h	Roßbachstr.	Straße/ Platz	6	Ahorn	1	50	3	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Blitzeinschlag																				
06.2008	5	Weidenpes ~h	Schlesischer Platz Schlesischer Platz	Grünanlage		Birke	1	140	5	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> kein Ersatz wegen Dichtstand																				
07.2008	6	Esch/Auweil ~h	Auweilerstr.	Straße/ Platz		Eberesche, Mehlbeere,	1	45	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																				
10.2008	6	Fühlingen	Kriegerhofstr.	Straße/ Platz	44	Sommer-Eiche, Stieleiche	1	180	7	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> Rindenschaden mit Abgestorbener Krone																				
03.2008	6	Lindweiler	Kirburger Weg	Straße/ Platz		Schnurbaum	1	110	7	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b> ist nicht Standsicher																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend									
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
03.2008	6	Merkenich	Briciusstr.	Straße/ Platz	vor Kirche	Hasel	1	30	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> Trockenschäden																						
07.2008	6	Pesch	Pescher Weg Pe	Straße/ Platz		Holzbirne, Gemeine Birne	1	100	4	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b>																						
02.2008	6	Roggendorf /Theben	Berrischstr.	Straße/ Platz	132 -134	Roßkastanie	1	12		22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> NDI 611.02, Firma Meurer hat ein Gutachten erstellt und für nicht mehr Standsicher befunden																						
05.2008	6	Volkhoven/ Weller	Keimesstr.	Straße/ Platz	23	Trompetenbaum	1	25	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> Fruchtkörper am Stammfuß																						
10.2008	7	Eil	Frankfurter Str. Po	Straße/ Platz		Roßkastanie	1	330	14	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b>																						
01.2008	7	Elsdorf	Hermann-Löns-Str. Po	Grünanlage		Scheinakazie	8	-250	-10	-20	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> kein Ersatz wegen Dichtstand																						
05.2008	7	Ensen	Gilgaustr. Grünzug Viktoriastr./ G	Grünanlage		Winterlinde	2	230	6	15	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> Die Linden befanden sich auf dem Leinpfad, nahe der Schule in Ensen. Es lag ein massiver befall von Brandkrustenpilz vor. Die Bäume waren fast komplett abgestorben, so daß eine Fällu																						
12.2008	7	Grembergh Auer	Bahnhofplatz	Straße/ Platz		Ahorn	1	180	10	23	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> Stammfußhöhlung, kein Ersatz wegen zu geringem Mauerabstand																						
03.2008	7	Poll	Baumschulenweg	Straße/ Platz	hi. Brücke	Gemeine Esche	1	45	3	6	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> DB - Brückenerneuerung																						
03.2008	7	Poll	Baumschulenweg	Straße/ Platz	v. Brücke	Gewöhnliche Eberesche	1	30	2	5	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Bemerkungen:</b> DB- Brückenerneuerung																						

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
03.2008	7	Poll	Baumschulenweg	Straße/ Platz	v.Brücke	Gewöhnliche Eberesche	1	30	2	5	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			DB-Brückenerneuerung																		
03.2008	7	Poll	Im Wasserfeld Im Wasserfeld/Poller	Grünanlage		Säulenpappel, Pyramidenpappel	20	-250	-3	-15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Pappeln wurden vor ca.10 jahren gekappt und waren stark abgängig, bis hin zu Stammfragmenten. Massiver Pilzbefall von Zunderschwamm, kein Ersatz wegen Dichtstand																		
10.2008	7	Porz	Germaniastr. Po	Straße/ Platz	Ecke Bahnhofstr	Kastanie	1	150	1	3	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Stammfußmorschung																		
10.2008	7	Porz	Glasstr. Po	Straße/ Platz	vor Arge	Platane	1	180	3	5	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Höhlung Stammfuß																		
10.2008	7	Porz	Theodor-Körner-Str. P	Straße/ Platz	3 c	Linde	1	165	10	17	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			zu wenig Raum nach Bau eines Mehrfamilienhauses																		
05.2008	7	Westhoven	In der Westhovener Au	Grünanlage		Pappel	2	3,8	18	40	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																					
09.2008	7	Zündorf	Wahner Str. Po	Straße/ Platz		Linde	1	270	10	16	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Örtlichkeit:ggü. Reiterhof																		
09.2008	7	Zündorf	Wahner Str. Po	Straße/ Platz		Linde	1	210	10	14	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																					
10.2008	8	Höhenberg	Burgstr.	Straße/ Platz	110	Scheinakazie	1	165	8	13	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Schrägstand, kein Ersatz wegen zu dichtem Baumbestand																		
10.2008	8	Höhenberg	Burgstr.	Straße/ Platz	136	Scheinakazie	1	165	8	18	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			kein Ersatz wegen zu dichtem Baumbestand																		

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø m	Höhe (m)	Gründe:	Nachpflanzung	Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
10.2008	8	Kalk	Wipperfürther Str.	Straße/ Platz	ggü.2	Scheinakazie	1	165	8	13		gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			Pilzfruchtkörper																		
05.2008	9	Höhenhaus	Am Springborn	Gebäude/ Schule/ Heim	7	Feldahorn	1	120	8	15		in der Nähe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																					
07.2008	9	Mülheim	Berliner Str. Bürgerpark Berliner Str	Grünanlage	77 a	Straßen-Akazie	1	47	2,5	5		gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>																					
10.2008	9	Mülheim	Glücksburgstr.	Straße/ Platz	EckeAug.	Roßkastanie	1	270	14	20		gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bemerkungen:</b>			Pilzkonsolen Stammfuß																		