

Zu überprüfende Abhangdecken in Turnhallen				
Bezirk	Schulform	Straße	Überprüfung Ergebnis	Kurzergebnis OK = Halle in Betrieb S = Halle gesperrt
1	GGs	Antwerpener Str. 19-29	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	RS	Im Hasenthal 41	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	GYM	Alte Wallgasse 10	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	GS	Gilbachstr. 20	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	Bk	Neuhöfer Str.12	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Zudem soll der mangelhafte Sporthallenboden erneuert werden. Die Maßnahme wurde in die Planung 2016 aufgenommen. Es wird geprüft, ob eine Lösung für eine Zwischennutzung realisiert werden kann.	S
1	FS	Blumenthalstr.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	GS	Balthasarstr. 84	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	GY	Kartäuser Wall 40	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	BS	Lindenstr. 78	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	RS	Severinswall 40	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	GS	Zwirnerstr. 15-17	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	RS	Frankstr.26	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	HS	Großer Griechenmarkt	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
1	GYM	Georgsplatz 10	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
2	BK	Brüggener Str. 1, alte TH	Die Decke wurde entfernt und die Halle ist wieder in Betrieb. Eine Sanierung der Halle ist im Rahmen der Zielvereinbarung 2016 geplant (Fertigstellung in 2017).	OK
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
2	RS	Kuckucksweg 4, alte TH	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung möglich. Die Halle kann lt. Sachverständigem in Betrieb bleiben. Eine Nachverschraubung soll im Laufe des Jahres 2016 durchgeführt werden. Der schriftliche Bericht liegt noch nicht vor.	OK
2	GS / FL	Rosenzweigweg 3	Die Decke wurde entfernt und mit der Vorbereitung einer Sanierung der Halle bereits begonnen. Die Nutzung wird bis Ostern 2016 möglich sein. Endgültige Fertigstellung ist in 2016 vorgesehen.	OK
2	GS	Annastraße 63	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK

Bezirk	Schulform	Straße	Überprüfung Ergebnis	Kurzergebnis OK = Halle in Betrieb S = Halle gesperrt
2	GYM	Sürther Str. 55	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
3	RS	Alter Militärring 96	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
3	RS	Berrenrather Str 352	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
3	RS	Berrenrather Str 488	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde bereits die gesamte Decke entfernt. Die Freigabe der Halle für eine Nutzung ohne Ballspiele ist für die 45.KW geplant.	S
3	GS	Freiligrathstr. 60	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt.	S
3	GS	Geilenkicher Str. 52	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke wurde bereits in der 44. KW begonnen.	S
3	GS	Wendelinstr. 64	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt.	S
3	Gymn	Nikolausstr. 55	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke soll bereits in der 45. KW begonnen werden.	S
4	RS	Dechenstr. 1	Die Halle ist derzeit gesperrt. Eine Überprüfung der Deckenunterkonstruktion ist erforderlich.	S
4	GS	Vogelsangerstr. 453	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
4	GS/ GYM	Görlinger Zentrum (alte Turnhallen)	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurden bereits in beiden Hallen die Decken entfernt. Die Freigabe der Halle für eine Nutzung ohne Ballspiele ist seit der 43. KW möglich.	OK
4	GYM	Ottostr. 87 ("neuere" TH)	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung möglich. Die Halle kann lt. Sachverständigem in Betrieb bleiben. Eine Nachverschraubung soll im Laufe des Jahres 2016 durchgeführt werden. Der schriftliche Bericht liegt noch nicht vor.	OK
4	FÖS	Rochusstr. 80	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
5	Gesamt	Paul-Humburg-Str.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
5	RS	Niehler Kirchweg 120	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde bereits die gesamte Decke entfernt. Die Nutzung der Halle seit der 39.KW möglich.	OK
5	HS	Reutlinger Str.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
5	GS	Steinberger Str.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde bereits die gesamte Decke entfernt. Die Halle ist bereits wieder in Betrieb.	OK
5	FÖS	Auguststr.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
5	RS	Neusser Str. 421	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
5	GS	Longericher Hauptstr.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK

Bezirk	Schulform	Straße	Überprüfung Ergebnis	Kurzergebnis OK = Halle in Betrieb S = Halle gesperrt
5	GS	Kretzer Str.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
7	GS	Poller Hauptstr. 61-65	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde die Decke bereits entfernt. Die Freigabe der Halle für eine Nutzung ohne Ballspiele ist seit der 43. KW möglich.	OK
7	GS	Neue Heide 25-27	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke wurde bereits in der 44. KW begonnen.	S
7	GS	Hohestr. 77-79	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
7	GS	Konrad-Adenauer-Str. 20	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke soll bereits in der 45. KW begonnen werden.	S
7	FöS	Sportplatzstr. 82	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke wurde bereits in der 44. KW begonnen.	S
7	FöS	Elisabethstr.17	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke wurde bereits in der 44. KW begonnen.	S
7	FöS	Stresemannstraße 15	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke soll bereits in der 45. KW begonnen werden.	S
7	GGs	Breitenbachstr.2	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke soll bereits in der 45. KW begonnen werden.	S
7	Vereinsport	Im Lochgarten	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke wurde bereits in der 44. KW begonnen.	S
7	Gym	Humboldtstraße 2-8	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
7	GS	Am Altenberger Kreuz	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde die Decke bereits entfernt. Die Freigabe der Halle für eine Nutzung ohne Ballspiele ist seit der 44. KW möglich.	OK
7	GS	Hauptstr. 432	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde die Decke bereits entfernt. Die Freigabe der Halle für eine Nutzung ohne Ballspiele ist seit der 44. KW möglich.	OK
7	FöS	Auf dem Sandberg	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
7	GS	Kupfergasse 5-11	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist die Decke komplett zu erneuern. Die Halle ist derzeit noch gesperrt. Mit der Demontage der Decke wurde bereits in der 44. KW begonnen.	S
8	FLE	Edisonstr.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
8	GHS	Helene Weber Platz 3	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
8	Gym	Kantstr. 3	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Hallen sind wieder in Betrieb.	OK

Bezirk	Schulform	Straße	Überprüfung Ergebnis	Kurzergebnis OK = Halle in Betrieb S = Halle gesperrt
8	GGs	Kapitelstr. 24-26	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
8	GGs	Forststr.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde bereits die gesamte Decke entfernt. Die Nutzung der Halle seit der 43.KW möglich.	OK
9	HS	Rendsburger Platz 1	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
9	GS	Horststr.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen wurde die Decke bereits entfernt. Die Freigabe der Halle ist seit der 43. KW möglich.	OK
9	GS	Kopernikusstr. 40-42	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	Gy	Kattowitzer Str.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
9	HS	Wuppertaler Str.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
9	TH	Beuthener Str.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	BK	Modemannstr.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
9	GY	Genovevastraße	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	Gy	Genovevastraße (Gymnastikhalle)	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	RS	Lassallestr.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	GS	Peter-Grieß-Str.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
9	GS	Luzerner Weg	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden. Im Bereich der Bühne wurden ca. 20 m ² erneuert.	OK
9	BK	Ricarda-Huchstr.	Nach Prüfung durch den Sachverständigen ist eine Nachverschraubung erfolgt. Die Halle ist wieder in Betrieb.	OK
9	GS	Am Rosenmaar	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	GS	Buschfeldstr. 46	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	GS	Honschaftstr.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	GS	Leuchterstr	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK
9	GS	Thurner Str.	Die Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die Halle kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden.	OK