

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	08.03.2018

Überführung der Bundesbahn Unnauer Weg / Fritz-Wacker-Straße

Nachfrage:

Bezirksvertreter Herr Gökpınar bemängelt die vorliegende Beantwortung, da die vorhandenen Risse nicht ernst genug genommen werden, es sollte nicht abgewartet werden bis etwas passiert, hier wäre ein rechtzeitiges Handeln angebracht. Bis dahin sollten Warnschilder für die Bevölkerung aufgestellt werden.

Zum anderen ist aus der Beantwortung nicht ersichtlich um welche Brücke es sich bei den drei genannten Brüchen konkret handelt, hier sollte eine genaue Ortsangabe erfolgen.

Auch Bezirksvertreter Herr Kleinjans wünscht sich eine konkrete Ortsangabe bei den drei Brücken.

Beantwortung der Deutschen Bahn AG:

Bezugnehmend auf die Nachfrage der Bezirksvertretung wurde seitens technischen Fachdienstes der Deutschen Bahn AG nochmals bestätigt, dass es bei allen drei Brücken keine Risse, sondern lediglich Betonierfugen gibt.

Alle drei Brücken sind stand- und verkehrssicher.

Fotos der Brücken mit der entsprechenden Zuordnung:

Bauwerk: 2610+009,495+1615 | E Unnauer Weg, Strecke 2610 mit zwei Gleisen, diese Brücke weist keinerlei Risse auf.



Bauwerk: 2610+009,500+1615 | E Stallagsw.r.neb.2610, stillgelegt, keine Risse erkennbar, lediglich Arbeitsfuge über dem Scheitel des Bogens.



2610+009,501+1615 | E Stallagsw.r.neb.2610, stillgelegt, keine Risse erkennbar, nur Arbeitsfuge über dem Scheitel des Bogens. Die Lücke ergab sich durch abschlagen von porösem Beton während einer Begutachtung vor 15 Jahren,

