

Unfallhäufungsstellen 2018 im Bezirk Mülheim

Anlage 1

Standort	Stadtteil	Verkehrsunfälle der Kategorie 1 - 4	davon Verkehrsunfälle mit Fußgängern	davon Verkehrsunfälle mit Radfahrern	Unfallfolgen (T - Getötet / SV - Schwerverletzt / LV - Leichtverletzt)	Maßnahmen sind erfolgt	Maßnahmen in Vorbereitung/ werden geprüft	Kreuzung wurde überprüft - keine geeigneten Maßnahmen ersichtlich
Clevischer Ring / Seidenstraße	Mülheim	8	0	4	9 LV			X
Dünnwalder Kommunalweg/Am Flachsrosterweg	Höhenhaus	3	0	0	3 SV, 3 LV	X		
Keupstraße/Markgrafenstraße	Mülheim	5	0	0	8 LV		X	
Neurather Ring/Cottbuser Straße	Mülheim	3	0	2	2 LV	X		
Odenthaler Straße/Dünnwalder Mauspfad	Dünnwald	3	0	0	1 LV	X	X	
Paffrather Straße/Waltherstraße	Dellbrück	3	0	1	3	X		
Zeisbuschweg/Birkenweg	Höhenhaus	4	0	2	3 LV	X	X	

Kategorie

- 1 Unfall mit Getöteten (T)
- 2 Unfall mit Schwerverletzten (SV)
- 3 Unfall mit Leichtverletzten (LV)
- 4 Unfall mit erheblichem Sachschaden