

Fotodokumentation - Mängelanalyse



Kreuzung Aachener Straße/Oskar-Jäger-Straße
keine gesicherte Querung für den Radverkehr im Knotenpunkt in Richtung Norden
Oskar-Jäger-Straße entlang des Melatenfriedhofes
in beiden Richtungen keine Radverkehrsführung



Oskar-Jäger-Straße - Bebauung "Wohnviertel am Melatengürtel"
keine eindeutige Radverkehrsführung, Material-Mix auf den Nebenanlagen, illegales Parken



Oskar-Jäger-Straße/Stolberger Straße
keine eindeutige Radverkehrsführung, Material-Mix auf den Nebenanlagen



Oskar-Jäger-Straße nördlich Weinsbergstraße
keine Radverkehrsführung in Richtung Süden