


Anlage 1 – Lageplan und Schadensbild





- Schäden an tragenden Bauteilen
- Sicherheitsrisiko am Ottmar-Pohl Platz durch die einsturzgefährdeten Außenfassaden (provisorische Sicherung durch einen Bauzaun)
- beschleunigter Erosionsprozess durch mannigfaltige Zerstörungen an Fenster- und Dachverglasungen
- Schutzvorrichtung für herabfallende Bauteile

